



Skoda Yeti Ambition Outdoor 4x4

EZ 05/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 88.847km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition Outdoor 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Ambition 4x4 Outdoor Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLD75L1G6063774	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.847km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.340km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	325 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittellarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Maxi-DOT Display
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radstand 2578 mm

- | | |
|--|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger schwarz | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth |
| • Infotainment-Paket Amundsen | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung getönt | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

1. Anzahl der Achsen (Plan)	2 1/2	20. Hohlkörper (Kugelform) (Beugung)	750
2. Anzahl der Antriebsmotoren	2	21. Statische Kräfte (mg) (Beugung)	500 1/2 1000
3. Länge der Antriebsmotoren	1400 mm	22. Reflekt. (Kugelform)	
4. Länge der Antriebsmotoren (mit Steuerungseinheit)	1700 mm	Achse 1	2500 mm 2500 1700 1700 1700
5. Radius (mm)	200	Achse 2	2500 mm 2500 1700 1700 1700
6. Anzahl (mm)	200	Achse 3	2500 mm 2500 1700 1700 1700
7. Länge (mm)	1700	23. Anzahl (Beugungseinheit)	1000
8. Länge (mm)	1700	24. Zahl des Kugels	100
9. Länge (mm)	1700	25. Zahl des Kugels	100
10. Länge (mm)	1700	26. Zahl des Kugels	100
11. Länge (mm)	1700	27. Zahl des Kugels	100
12. Länge (mm)	1700	28. Zahl des Kugels	100
13. Länge (mm)	1700	29. Zahl des Kugels	100
14. Länge (mm)	1700	30. Zahl des Kugels	100
15. Länge (mm)	1700	31. Zahl des Kugels	100
16. Länge (mm)	1700	32. Zahl des Kugels	100
17. Länge (mm)	1700	33. Zahl des Kugels	100
18. Länge (mm)	1700	34. Zahl des Kugels	100
19. Länge (mm)	1700	35. Zahl des Kugels	100
20. Länge (mm)	1700	36. Zahl des Kugels	100
21. Länge (mm)	1700	37. Zahl des Kugels	100
22. Länge (mm)	1700	38. Zahl des Kugels	100
23. Länge (mm)	1700	39. Zahl des Kugels	100
24. Länge (mm)	1700	40. Zahl des Kugels	100
25. Länge (mm)	1700	41. Zahl des Kugels	100
26. Länge (mm)	1700	42. Zahl des Kugels	100
27. Länge (mm)	1700	43. Zahl des Kugels	100
28. Länge (mm)	1700	44. Zahl des Kugels	100
29. Länge (mm)	1700	45. Zahl des Kugels	100
30. Länge (mm)	1700	46. Zahl des Kugels	100
31. Länge (mm)	1700	47. Zahl des Kugels	100
32. Länge (mm)	1700	48. Zahl des Kugels	100
33. Länge (mm)	1700	49. Zahl des Kugels	100
34. Länge (mm)	1700	50. Zahl des Kugels	100
35. Länge (mm)	1700	51. Zahl des Kugels	100
36. Länge (mm)	1700	52. Zahl des Kugels	100
37. Länge (mm)	1700	53. Zahl des Kugels	100
38. Länge (mm)	1700	54. Zahl des Kugels	100
39. Länge (mm)	1700	55. Zahl des Kugels	100
40. Länge (mm)	1700	56. Zahl des Kugels	100
41. Länge (mm)	1700	57. Zahl des Kugels	100
42. Länge (mm)	1700	58. Zahl des Kugels	100
43. Länge (mm)	1700	59. Zahl des Kugels	100
44. Länge (mm)	1700	60. Zahl des Kugels	100
45. Länge (mm)	1700	61. Zahl des Kugels	100
46. Länge (mm)	1700	62. Zahl des Kugels	100
47. Länge (mm)	1700	63. Zahl des Kugels	100
48. Länge (mm)	1700	64. Zahl des Kugels	100
49. Länge (mm)	1700	65. Zahl des Kugels	100
50. Länge (mm)	1700	66. Zahl des Kugels	100
51. Länge (mm)	1700	67. Zahl des Kugels	100
52. Länge (mm)	1700	68. Zahl des Kugels	100
53. Länge (mm)	1700	69. Zahl des Kugels	100
54. Länge (mm)	1700	70. Zahl des Kugels	100
55. Länge (mm)	1700	71. Zahl des Kugels	100
56. Länge (mm)	1700	72. Zahl des Kugels	100
57. Länge (mm)	1700	73. Zahl des Kugels	100
58. Länge (mm)	1700	74. Zahl des Kugels	100
59. Länge (mm)	1700	75. Zahl des Kugels	100
60. Länge (mm)	1700	76. Zahl des Kugels	100
61. Länge (mm)	1700	77. Zahl des Kugels	100
62. Länge (mm)	1700	78. Zahl des Kugels	100
63. Länge (mm)	1700	79. Zahl des Kugels	100
64. Länge (mm)	1700	80. Zahl des Kugels	100
65. Länge (mm)	1700	81. Zahl des Kugels	100
66. Länge (mm)	1700	82. Zahl des Kugels	100
67. Länge (mm)	1700	83. Zahl des Kugels	100
68. Länge (mm)	1700	84. Zahl des Kugels	100
69. Länge (mm)	1700	85. Zahl des Kugels	100
70. Länge (mm)	1700	86. Zahl des Kugels	100
71. Länge (mm)	1700	87. Zahl des Kugels	100
72. Länge (mm)	1700	88. Zahl des Kugels	100
73. Länge (mm)	1700	89. Zahl des Kugels	100
74. Länge (mm)	1700	90. Zahl des Kugels	100
75. Länge (mm)	1700	91. Zahl des Kugels	100
76. Länge (mm)	1700	92. Zahl des Kugels	100
77. Länge (mm)	1700	93. Zahl des Kugels	100
78. Länge (mm)	1700	94. Zahl des Kugels	100
79. Länge (mm)	1700	95. Zahl des Kugels	100
80. Länge (mm)	1700	96. Zahl des Kugels	100
81. Länge (mm)	1700	97. Zahl des Kugels	100
82. Länge (mm)	1700	98. Zahl des Kugels	100
83. Länge (mm)	1700	99. Zahl des Kugels	100
84. Länge (mm)	1700	100. Zahl des Kugels	100

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)