



Mini Clubman One

EZ 05/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 125.186km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN710103B48843	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.186km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	345 	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Rote Bremslampe dauerhaft aktiv; Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black

• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 3-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Ausstattungs-Paket: Salt	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Chrome-Line Exterieur
• Fußmatten Velours	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Innenausstattung: Chrome-Line	• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Leseleuchten vorn
• Licht-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Park-Distance-Control (PDC)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kratzer)