





Motorraum (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)





Alufelge vorne rechts verschrammt (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Cupra		Formmentor Basis		1.5 TSI EU6d, 2020 - 2024			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	VSSZZZKM8PR067385		Sport-Utility-Vehicle		5	Superbenzin	7593/ARC	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	
		17.05.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	
	HU							
	05/26							
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		B	150-160 (WLTP)
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.		31.981 km		k. A.		nein	04/25	17.750 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Graphengrau			Uni normal		nein	08.11.2026	10.800 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge in Stoff		Titanschwarz - Palomin..		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht..	Dachreling schwarz, hochglänzend
	Doppeltonhorn	Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet	Elektron. Differentialsperre (XDS)
	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Automatische Distanz..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CU..
	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lic..
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
	Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopf-Airbag-System	Laderaumboden variabel und herausnehmbar
	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell..	Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunkti..
	Licht- und Sicht-Paket	LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
	Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche..	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Nebelscheinwerfer LED mit Abbieglicht
	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch
	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2679 mm	Reifenkontroll-Anzeige
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegel..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced	Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
	Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Steckdose 230V im Gepäckraum	Tagfahrlicht LED
	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz..	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
	Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light /..	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Fa..	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
	Dachhimmel schwarz	Fahrassistenz-Paket XL	Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre..
	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..	Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Andr..	Induktionsladeschale für Smartphone	Matrix-LED-Scheinwerfer
	Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch	Reserverad als Notrad	Seitenairbag hinten
	Sonderlackierung Exclusive	Winter-Paket	

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					
Optischer Zustand						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	Alufelge vorne rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau		168,07 €		100 %	168,07 €
2.	HU/ AU fällig		134,45 €		100 %	134,45 €
Zwischensumme (Netto)			302,52 €			302,52 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung		25,00 €		100 %	25,00 €
2.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern		8,40 €		100 %	8,40 €
Zwischensumme (Netto)			33,40 €			33,40 €
Fehlteile und Dienstleistungen						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten		Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen		0,00 €		0 %	0,00 €
2.	HU-Bescheinigung fehlt		0,00 €		0 %	0,00 €
3.	Kundendienstscheckheft fehlt		0,00 €		0 %	0,00 €
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt		0,00 €		0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)			0,00 €			0,00 €
Summe Minderwerte						
	Optischer Zustand		302,52 €			302,52 €
	Technischer Zustand		33,40 €			33,40 €
	Fehlteile und Dienstleistungen		0,00 €			0,00 €
Endbetrag (Netto)			335,92 €			335,92 €
19% Mehrwertsteuer			63,82 €			63,82 €
Endbetrag (Brutto)			399,74 €			399,74 €
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral						
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Schadenshöhe		Wertminderung	
---	---		---		---	
Summe			0,00 €		0,00 €	
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig
	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	245/45 R18 100Y	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	245/45 R18 100Y	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Notrad (0,00 mm)

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer