



Toyota Verso Travel

EZ 04/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 161.840km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso Travel [DE - Van5 2.0 D-4D DPF EU5, Travel 5-Sitzer, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN NMTDD26R50R065395	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 126 PS (93 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)
Rost

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Multifunktionsanzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 93 kW D-4D KAT
- Navigationssystem: DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Außentemperaturanzeige | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Rückfahrkamera | • Original Fahrzeug Farbe: GREY |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juni 2027

Prüfplatz
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Päckette wurde zugestellt.

Das Fahrzeug ist am Juni 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie: Herr Jomeah
(TUV SÜD Auto Partner GmbH)

(10) Hinweise:
- Untersuchung des Abgasverhaltens am 11.06.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer
BE-1-01-2799-63

Masswerte:

Massenwert (Werte in g/dm³)	links	rechts	
Betriebsbremse 1. Achse	276	269	Abbremsung 50% (N): 46 % Abbremsung 75% (N): 15 %
Betriebsbremse 2. Achse	232	241	
Parkbremse 2. Achse	156	167	

TUV-Befrag:
Hauptuntersuchung § 29 StVO: 63 € EUR
Gesamt: 80,00 EUR
Umsatz: 26,00 €
Leistungsbeitrag 11/09 2025: 80,00 € EUR
Dies ist keine Rechnung und ist demgemäß nicht zum Vorkaufzweck.

Hauptuntersuchung nach § 1 EUR nach § 17 Abs. 1 Nr. 5 Art. 15 StVO.
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leasingdatum dem Annehmungsdatum,
sonst dem und die Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gürtelstraße 11777, Lufthafen-Erweiterung, 50524 Köln.
20240718339, hier: Beratung, Annehmungsdatum 18.07.2024, Gewährleistung: Axiel (Befragungs-Gewinn), Tel. 0221 308 6622.
Informationen gem. § 1 Abs. 1 OLC-Info unter www.tuv-sud.com/infocenter.
TUV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.
Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortlich für die Einhaltung der DIN EN ISO 9001:2022 zertifizierte
Qualitätsmanagement. Die Akkreditierung gilt für die Bereiche: Kfz-Inspektion (D-01 1025-03-00) (gültig bis 31.12.2025).



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)