



SKODA Fabia
Fabia 1.4 16V Combi

FIN - NR TMBHC26Y464561533
Aus Kennzeichen Y464561533

Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
-	1	2	202445 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
-	-	2007-04-13	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Mechanisches Grading	
Kosmetische Bewertung	5

Fahrzeugübersicht


Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Benzin	Straßentauglich	Yes
Farbe	Grau	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1390	Sitzbezug	Stoff
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	156	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Ankunftsdatum	2026-07-15		


Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	fehlt	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein

Fahrzeugbilder







Ausstattung

ABS	Airbag	Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektr. einstellbar
CD	Dachreling	ESP	Geteilte Rücksitzbank
Nebelscheinwerfer	Radio	ZV + FB	Zentralverriegelung

Ausstattungsinformationen


Klimaanlage	Ja	Zusätzlicher Rad / Reifensatz	Sommerreifen Alu
Sitzheizung	Nein		

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	5
Reifentiefe hinten links	5	Reifentiefe hinten rechts	5
Zusätzliches Rad - 1 Reifentiefe	5	Zusätzliches Rad - 2 Reifentiefen	5
Zusätzliches Rad - 3 Reifentiefen	2	Zusätzliches Rad - 4 Reifentiefen	2

Fahrzeugzustand

13 identified damages



0 identified damages



Komponente		Beschädigung	Kommentare
1	Heckklappe / hinten	Farbe / Kratzer / Zeile	
2	Tür / Rückenlehne	Farbe / Kratzer / Zeile	
3	Tür / Hinten Links	Farbe / Kratzer / Zeile	
4	Kotflügel / Hinten Rechts	Farbe / Kratzer / Zeile	
5	Einstiegsblech / MitteRechts	Farbe / Kratzer / Zeile	
6	Stoßstange / Vorne	Lack / Kratzer / Raster	
7	Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster	
8	Kotflügel / Hinten Links	Farbe / Kratzer / Zeile	
9	Tür / Vorne Links	Farbe / Kratzer / Zeile	
10	Einstiegsblech / MitteLinks	Farbe / Kratzer / Zeile	
11	Kotflügel / Vorne Rechts	Farbe / Kratzer / Zeile	

12	Tür / Vorne Rechts	Lack / Rost
13	Kotflügel / Vorne Links	Farbe / Kratzer / Zeile

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Heckklappe / hinten
Farbe / Kratzer / Zeile -



2. Tür / Rückenlehne
Farbe / Kratzer / Zeile -



3. Tür / Hinten Links
Farbe / Kratzer / Zeile -



4. Kotflügel / Hinten Rechts
Farbe / Kratzer / Zeile -



5. Einstiegsblech / MitteRechts
Farbe / Kratzer / Zeile -



6. Stoßstange / Vorne
Lack / Kratzer / Raster -


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



7. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -



8. Kotflügel / Hinten Links
Farbe / Kratzer / Zeile -



9. Tür / Vorne Links
Farbe / Kratzer / Zeile -



10. Einstiegsblech / MitteLinks
Farbe / Kratzer / Zeile -



11. Kotflügel / Vorne Rechts
Farbe / Kratzer / Zeile -



12. Tür / Vorne Rechts
Lack / Rost -



13. Kotflügel / Vorne Links
Farbe / Kratzer / Zeile -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	Nicht Prüfbar	Kontrollleuchte Allrad	Nicht Prüfbar
Kontrollleuchte Reifendruck	Nicht Prüfbar	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	!		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	!
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Hybrid/Elektro

Zustand Ladekabe	NA	Zustand Ladeanschluss	NA
Kontrollleuchte Hybridsystem	NA		

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

⚠ **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.