



Mercedes-Benz B 150

EZ 11/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 134.037km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 150 [DE - Van5 B 150 EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD2452311J054105	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.037km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.107km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2005	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	100 	Kotflügel vorne rechts	275 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	330 
Motorhaube	175 	Heckklappe	110 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: HORIZONTBLAU



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fußmatten Teppich / Rips	• Licht- und Sicht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sport-Paket
• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	• Fensterheber elektrisch vorn
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)	• Chrom-Paket
• Nebelscheinwerfer	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	• Sport-Fahrwerk


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.11.2005	0999	33200G 9	2	1	70/5200	174
01	0200		4260	-	1770	-
WDD2452311J054105	5		1575	-	1300	-
245			163	1835	1835	
			935	900		
			935	900		
			78		73	
B 150			1000	400	5	
DAIMLERCHRYSLER (D)			215/40ZR18XL89W			
PERSONENKRAFTWAGEN			215/40ZR18XL89W			
GESCHLOSSEN						
			B1au		5	
EURO 4			e1*2001/116*0314*01			
Benzin			20.05.2005	A	HF605206	
0001	0462	1498				
ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3:H.93						
5 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*						

Komplicite Gesellschaft
Bundesrepublik Deutschland
Einschreibungsnummer 9 101 0

10.11.2005

0999

33200G 9

01

0200

WDD2452311J054105

5

245

B 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

EURO 4

Benzin

0001

0462

1498

ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3:H.93

5 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*

2

1

70/5200

174

4260

-

1770

-

1575

-

1300

-

163

1835

1835

935

900

935

900

78

73

1000

400

5

215/40ZR18XL89W

215/40ZR18XL89W

B1au

e1*2001/116*0314*01

20.05.2005

A

HF605206

HY 825/204

10.11.2005

0999

33200G 9

01

0200

WDD2452311J054105

5

245

B 150

DAIMLERCHRYSLER (D)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

EURO 4

Benzin

0001

0462

1498

ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3:H.93

5 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*

2

1

70/5200

174

4260

-

1770

-

1575

-

1300

-

163

1835

1835

935

900

935

900

78

73

1000

400

5

215/40ZR18XL89W

215/40ZR18XL89W

B1au


e1*2001/116*0314*01

20.05.2005

A

HF605206

is TUFFs und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)