



Seat Leon FR

EZ 02/2021 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 114.182km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.5 eTSI EU6d, FR OPF, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZKLZMR049124	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.182km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.184km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP) 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP) 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	330 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	290 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	350 	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	340 	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	320 	Heckklappe	160 
Dach	140 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel grau
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Innenraumlicht-Paket LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

• Kofferraumbeleuchtung	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT)	• Mobile Online Dienste Seat Connect
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Notrufsystem
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag
• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sport-Fahrwerk	• Sport-Komfortsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger FR-Design
• Tagfahrlicht LED	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe
• Mittelarmlehne vorn	• Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light	• Business-Paket Infotain
• Fahrassistenz-Paket XL	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Licht- und Sicht-Paket
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer Voll-LED
• Schließ-/Startsystem Kessy Advanced	• Sonderlackierung Weiß
• Sprachsteuerungs-System	• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Licht- und Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion

- Leuchtweitenregelung automatisch

- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.02.2021 7593 APY000453 2 1 110/5000 218
M1 AC 4642- 1799-
VSSZZZKLZMR049124 1 1450- 8-1410
SEAT
KL 132 2040
SFDFYAX0 1010 1040
FD7MFD7CW0024BIVL1BAA 1010 1040
LEON SPORTSTOURER 75 3750
SEAT (E) 1500 700
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45 R17 91W
Kombimousebe 225/45 R17 91W
715/2007/2018/1832AR Weiss 0
EURO 6 WLTP AP P/C L N 1 69*2007/46*3167*08
Hybr. Benzin/B 13.11.2020 K GA429603
0009 1498
718.2+15.6 ANHANGEBETRIEB O.1.1700 BIS 8% STEIG. TECHN. Z
ULGES-MASS D ZUGKOMBINATION 3500KG WW AHK LT EGTG*

Platz für einen Kfz-Zulassungsausschnitt
Kfz-Zulassung
Marz 2028
Außerbetriebsetzung
31.07.2026
Kreis Harford
Der Landkreis
Straßenverkehr
Schleier
Wichtiger Hinweis
Zulassungsbescheid
nach Außerbetrieb-
setzungsbescheid
aufbewahren.
Für eine erneute Zu-
lassungsbescheid

01.02.2021
KE859928
01.02.2021
Kreis Harford - Der Landkreis
Straßenverkehr - Kfz-Zulassung
Dassie 225
32276 Kirchhagen
Kreis Harford - Der Landkreis
Straßenverkehr - Kfz-Zulassung
Dassie 225
32276 Kirchhagen
Schleier
GA429503
SEAT
KL
SFDFYAX0
FD7MFD7CW0024BIVL1BAA
LEON SPORTSTOURER
SEAT (E)
7593 AC APY000453
VSSZZZKLZMR049124 1
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombimousebe
1498 110/5000
Hybr. Benzin/B
69*2007/46*3167*08 13.11.2020
SEAT Deutschland GmbH
64391 Wattenstedt
22.01.2021

Technical specifications table with columns for various vehicle parameters and their values.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Elektrische Anhängerkupplung schwenkt nicht aus



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)