



Opel Karl Edition

EZ 12/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 74.319km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Karl Edition [DE - LimS5 1.0 EU6, Edition, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0LDD6E75HC832182	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.319km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.836km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgelaufen
Winterfelgen rostig

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung





Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.12.2017	0035	BET002619	2	1	55/ 6500	170
M1	AB		3675		1595	
WOLDD6E75HC832182	5		1485		1033	
Opel			-	-	-	-
D-A			104	1278		1278
DHXXFFXX			740	710		-
A11PA4AYBB2A			740	710		-
			72	3750		71
Karl / Viva			-	-		4 -
OPEL			165/65	R14	79T	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			16 / 65	R14	79T	
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2015/45W			rot		3	
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*0957*07			
Benzin			21.04.2017	K	W	EV358407
0001	36W0	999	-			
S.1:max.S-Pl.*						

[illegible]

lung zur Schwächung / Durchrostung führt.

gel festgestellt, ihr Fahrzeug könnte die erforderliche Prüfpunkte nicht erfüllen. Bitte beachten Sie, dass gemäß §28 Abs. 10 Zulassungsordnung aufzubereiten ist.

WZV von Weiterbetrieb des Fahrzeuges für die unangehörige Abstellung des TÜV-Abhängigen im Zeitpunkt zu sehen. Auf Wiedersehen und

(8) Wiedervorführung: Nicht erforderlich;
Fälligkeit nächste HU: 04/2027

Achse		Feststellbremse (daß)		block.	
links	rechts	Abw. (%)	rechts		
2	124	14	107		

10286020043

Vorname Nachname: Thomas Bering Heidegger		Geburtsdatum: 19.08.1968		Geburtsort: Berlin	
1.)	1.)	2.)	2.)	3.)	3.)
4.)	4.)	5.)	5.)	6.)	6.)
7.)	7.)	8.)	8.)	9.)	9.)
10.)	10.)	11.)	11.)	12.)	12.)
13.)	13.)	14.)	14.)	15.)	15.)
16.)	16.)	17.)	17.)	18.)	18.)
19.)	19.)	20.)	20.)	21.)	21.)
22.)	22.)	23.)	23.)	24.)	24.)
25.)	25.)	26.)	26.)	27.)	27.)
28.)	28.)	29.)	29.)	30.)	30.)
31.)	31.)	32.)	32.)	33.)	33.)
34.)	34.)	35.)	35.)	36.)	36.)
37.)	37.)	38.)	38.)	39.)	39.)
40.)	40.)	41.)	41.)	42.)	42.)
43.)	43.)	44.)	44.)	45.)	45.)
46.)	46.)	47.)	47.)	48.)	48.)
49.)	49.)	50.)	50.)	51.)	51.)
52.)	52.)	53.)	53.)	54.)	54.)
55.)	55.)	56.)	56.)	57.)	57.)
58.)	58.)	59.)	59.)	60.)	60.)
61.)	61.)	62.)	62.)	63.)	63.)
64.)	64.)	65.)	65.)	66.)	66.)
67.)	67.)	68.)	68.)	69.)	69.)
70.)	70.)	71.)	71.)	72.)	72.)
73.)	73.)	74.)	74.)	75.)	75.)
76.)	76.)	77.)	77.)	78.)	78.)
79.)	79.)	80.)	80.)	81.)	81.)
82.)	82.)	83.)	83.)	84.)	84.)
85.)	85.)	86.)	86.)	87.)	87.)
88.)	88.)	89.)	89.)	90.)	90.)
91.)	91.)	92.)	92.)	93.)	93.)
94.)	94.)	95.)	95.)	96.)	96.)
97.)	97.)	98.)	98.)	99.)	99.)
100.)	100.)	101.)	101.)	102.)	102.)
103.)	103.)	104.)	104.)	105.)	105.)
106.)	106.)	107.)	107.)	108.)	108.)
109.)	109.)	110.)	110.)	111.)	111.)
112.)	112.)	113.)	113.)	114.)	114.)
115.)	115.)	116.)	116.)	117.)	117.)
118.)	118.)	119.)	119.)	120.)	120.)
121.)	121.)	122.)	122.)	123.)	123.)
124.)	124.)	125.)	125.)	126.)	126.)
127.)	127.)	128.)	128.)	129.)	129.)
130.)	130.)	131.)	131.)	132.)	132.)
133.)	133.)	134.)	134.)	135.)	135.)
136.)	136.)	137.)	137.)	138.)	138.)
139.)	139.)	140.)	140.)	141.)	141.)
142.)	142.)	143.)	143.)	144.)	144.)
145.)	145.)	146.)	146.)	147.)	147.)
148.)	148.)	149.)	149.)	150.)	150.)
151.)	151.)	152.)	152.)	153.)	153.)
154.)	154.)	155.)	155.)	156.)	156.)
157.)	157.)	158.)	158.)	159.)	159.)
160.)	160.)	161.)	161.)	162.)	162.)
163.)	163.)	164.)	164.)	165.)	165.)
166.)	166.)	167.)	167.)	168.)	168.)
169.)	169.)	170.)	170.)	171.)	171.)
172.)	172.)	173.)	173.)	174.)	174.)
175.)	175.)	176.)	176.)	177.)	177.)
178.)	178.)	179.)	179.)	180.)	180.)
181.)	181.)	182.)	182.)	183.)	183.)
184.)	184.)	185.)	185.)	186.)	186.)
187.)	187.)	188.)	188.)	189.)</	

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)