



## Mercedes-Benz A 200

EZ 06/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 146.670km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                      |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A 200 [DE - LimS5 A 200 EU6d-T, Progressive, 2018 - 2019] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WDD1770871J014063                                                             | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>146.670km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                     | Leistung<br>163 PS (120 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.333 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                               | Letzter Service<br>77.817km                 | Letzter Service am<br>06/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                           | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2018                                              | Farbe<br>Silber                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                      | CO2-Emissionen<br>145g/km (WLTP)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 130                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 90                       | Kotflügel vorne rechts   | 170  |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 120                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 110                                                                                       |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond



## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Media-Display
- Navigation Premium-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Konnektivität-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)