

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ077143



Beschreibung

	Zulassungsdatum 07/11/2023	Laufleistung 95118 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Fourgon	Hubraum 1499 cc	Getriebe Manuelle
Motortyp Thermique	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Avant (FWD)	Max. Leistung 75 KW	


Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
003	Laderaum / -	Kratzer	Akzeptabel

			
004	Tür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
			
005	Seitenwand / Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
006	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren
			
007	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
			
008	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren

			
009	Türzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
010	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Smart Repair
			
011	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung

Hauptreifensatz

Vorne Links	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	FIRESTONE	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation




Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Laderaum / - / Kratzer



Laderaum / - / Kratzer



Laderaum / - / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt