



Mercedes-Benz B 220 4Matic

EZ 09/2019 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 111.045km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 94***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 220 4Matic [DE - Van5 B 220 EU6d-T, 4Matic Progressive, 2019 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDD2470451J072146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.045km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.612km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahlschutz-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Komfort-Paket
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multikontursitz-Paket
- Multikontursitze vorn
- Navigation Premium-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico 2-farbig
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Seite 1 von 1
 Datum: 2023-01-27
 Uhrzeit: 10:15

Betreff: Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vorname Nachname: [Name]

Adresse: [Adresse]
Postleitzahl Ort: [PLZ Ort]
Telefonnummer: [Telefonnummer]

Fahrzeug: [Fahrzeugmodell] [Jahr] [Farbe]

Servicehistorie:

Datum	Mileage	Serviceart	Status
2023-01-27	1015	Wartung	Beendet
2023-01-27	1015	Reparatur	In Arbeit

Technische Daten:

Parameter	Wert
Motorleistung	100 kW
Maximale Drehmoment	150 Nm
Leistungsfähigkeit	120 km/h

Zusätzliche Informationen:

- Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig am 2023-01-27.
- Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig am 2023-01-27.

Signaturen:

Ihre Unterschrift: [Unterschrift]
Name: [Name]
Position: [Position]

Unser Stempel: [Stempel]
Name: [Name]
Position: [Position]

Anmerkungen:

[Anmerkungen]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)