



Seat Arona Style

EZ 07/2023 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 3.538km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Arona Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Style OPF, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKJXRR002286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 3.538km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Dachfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn

- | | |
|--|--|
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI |
| • Notrufsystem | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radstand 2566 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer LED |
| • SEAT Media-System | • SEAT Media-System Touch Colour |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Frontkamera |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Mobile Online Dienste Seat Connect |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • 6 Lautsprecher | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Mobile Online Dienste Seat Connect |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Pro | • Einparkhilfe hinten |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Klima-Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Winter-Paket |
| • Ablage-Paket | • Mittelarmlehne vorn |
| • Verzurrsen Koffer-/Laderaum | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Klima-Komfort-Paket L | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)