



Audi Q5

EZ 05/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 237.275km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 61***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R8EA118607	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.275km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus

- Dachreling

- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)

- Exterieur-Paket S line

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

- Multi-Media-Interface MMI Navigation

- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen

- Sound-System Bang & Olufsen

- Sportsitze vorn

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

- Audi music interface

- Dachhimmel Stoff, schwarz

- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)

- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt

- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- Licht- und Regensensor

- Perleffekt-Lackierung

- Sitzheizung vorn

- Sport-Fahrwerk S-line

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.05.2014

10.06.20

Hochtaunuskreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbeh.
61354 Bad Homburg
i.H.v. *[Signature]*

FQ025521

Nummer der Zulassungsbescheinigung

1.2.1 Audi
1.2.2 8K
1.2.3 CCHCQ1
1.2.4 CMC02C13A87B79002H G
1.2.5 20
1.2.6 AUDI
1.2.7 C589
1.2.8 165/4500
1.2.9 165/4500
1.2.10 1964
1.2.11 Benzin
1.2.12 11.2013
1.2.13 10.06.20
1.2.14 1.8. 1964

Hochtaunuskreis
Der Landrat

Fahrzeugbrief-Dr. Zulassungsbescheinigung Teil 2 : 2H563357, U - 28-Teil2 ist
ungültig (entwertet+ausgehändigt §12 Abs. 3 FVZ)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden):



Motorhaube (Anderer Schaden):



Motorhaube (Anderer Schaden):



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)