



Opel Astra 150 Jahre Opel ecoFlex

EZ 11/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 178.313km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra 150 Jahre Opel ecoFlex [DE - Lim4 1.4 Turbo EU5, "150 Jahre Opel" ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2012 -]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPD5EC4DG004759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.517km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: NOBLESSE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Triple-Info-System | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Jubiläums-Paket 150 Jahre Opel Komfort |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem hinten | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Funktions-Paket Fahrer | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













05.11.12	0035	AWN000510	2	01	103 / 4900	207
M1	AA		4658		1814	
WOLPD5EC4D6004759	6		1500		1503	
OPEL				75		
P-J			132	1960	1960	
AADCC12			1045	950		
BAZJ1J0NA5			1045	950		
			77	3675	72	
ASTRA NOTCHBACK			1250	700	5	
OPEL			205/60 R16 92H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			205/60 R16 92H			
Limousine						
715/2007*459/2012J						
EURO5;JPI/C1; M; N1 1						
Benzin						
0001	35J0	1362				
F.1/F.2:bei Anhangetrieb 2020*7.2/8.2:1030 b.Anh.Bet						
r.*0.1:1350 bis 10% Steig						
G*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)