



Nissan Note Acenta

EZ 10/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 76.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Acenta [DE - Van5 1.2 EU5, Acenta, 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN SJNTAAE12U1176905	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.051km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I

TS-K-0-013/25-00182

27.10.2016 1329 AHN000067 2 1 58/6000 170

M1 4100 - 4140 1695 - 1535 - 1080 - 1187

SINTAAL2U1176905

NISSAN

E12 109 1510 1510

B 770 785

B02 77 785

NISSAN NOTE

NISSAN (CH)

12 Z. PERS. BEF. R. 8 SPL.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*2015/45W

EURO6;W;P;C;I;M;N11

BENZIN

0001 36W0 1198

O1:450 BIS 8% STEIG. *TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION

MAX.1940KG BIS 12% STEIG. O.D. MAX.1900KG BIS 8% STEIG. *DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.10.2016 *

WEI/E

e11*2007/46*0753*05

26.02.2016 K HC058498

11.2025 13.01.2025

Landratsamt Traunstein

KFZ-ZULASSUNGSGEBÜHRE

83277 TRAUNSTEIN

411bfaa

BBP02A

ZBI 308507163

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Fahrzeugbescheinigung Teil II

27.10.2016

13.01.2025

HC058498

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

NISSAN

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

27.10.2016

13.01.2025

HC058498

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>SW530</i> ☒ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio d'olio (separat) (oil change) (separately) (olio cambio separato) ☒ Fagfelge- und Kammerschwärzung, Entretien du cylindre et de la chambre, Manutenzione del cilindro e della camera ☒ Fines Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☒ Lufthilfsflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilmann, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorisierung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore <i>SW530 4200</i> ☒ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio d'olio (separat) (oil change) (separately) (olio cambio separato) ☒ Fagfelge- und Kammerschwärzung, Entretien du cylindre et de la chambre, Manutenzione del cilindro e della camera ☒ Fines Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☒ Lufthilfsflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilmann, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 1183^s AUTOKAUS M. HOFF GUTHM & CO. KG Kurfürst 5, 53224 Ruffert Telefon 02663 2826 Telefax 02663 2726 Internet: info@autokauf.de <i>15.11.13</i> Datum/Date/Data Km: <i>42440</i>	NISSAN 5678 AUTOKAUS M. HOFF GUTHM & CO. KG VERTRAGSSCHIEDSSTATT Markt 6, 53224 Ruffert Telefon 02663 2826 Telefax 02663 2726 Internet: info@autokauf.de <i>9.10.14</i> Datum/Date/Data Km: <i>52271</i>
Der nächste Wartungstermin ist: Le prochain entretien sera: Il prossimo servizio di manutenzione sarà: <i>1183^s</i> Datum/Date/Data Km: <i>6100</i>	Der nächste Wartungstermin ist: Le prochain entretien sera: Il prossimo servizio di manutenzione sarà: <i>5678</i> Datum/Date/Data Km: <i>72000</i>

24



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Heckklappe (Delle)