



Audi A6 Avant

EZ 08/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 175.746km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G1JN015990	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 320 PS (235 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.594km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Unterboden Verkleidung beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 4-türig | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 3,0 Ltr. - 235 kW V6 24V TDI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Servoschliessung für Kofferraumdeckel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachspoiler |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Head-up-Display |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Birkemaser Achat-Grau naturell | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Rückfahrkamera |
| • Satz Adapterkabel Audi music interface | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servoschliessung für Kofferraumdeckel |

- | | |
|---|---|
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz |
| • Sound-System BOSE | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















3. Drucken und

HUK TÜV NORD
ISO 2004
ISO 9001-MANAGER


TÜV NORD
ISO 2004
ISO 9001-MANAGER

JAN. 2027
TÜV NORD-MANAGER

durch e-KaZ abgemeldet
am 22. Juli 2025

Die Dringung ... (text continues from previous page) ...
... (text continues) ...
... (text continues) ...


HUK TÜV NORD
ISO 2004
ISO 9001-MANAGER

JAN. 2027
TÜV NORD-MANAGER

ISO 9001
Managementsystem
certified
since 2004


ISO 9001

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge


POKASSE
(unterschrift)


HUK TÜV NORD
ISO 2004
ISO 9001-MANAGER

JAN. 2027
TÜV NORD-MANAGER

ISO 9001
Managementsystem
certified
since 2004


ISO 9001

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge


POKASSE
(unterschrift)


HUK TÜV NORD
ISO 2004
ISO 9001-MANAGER

JAN. 2027
TÜV NORD-MANAGER

ISO 9001
Managementsystem
certified
since 2004


ISO 9001

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge


POKASSE
(unterschrift)

	
AUDI EG - Übereinstimmungsbescheinigung	
Volkswagen Fahrzeug:	
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoff / Stromverbrauch: 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen CO ₂ [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [kWh/100 km]	Der Unterzeichner Rapier Stader bescheinigt hiermit, dass das Fahrzeug
Insgesamt: 195 7,5 Aufzerlegt: 145 5,8 - kombiniert: 188 6,2 Gewichtet, kombiniert:	0.1. Fahrzeugkategorie: A01 0.2. Typ: A02 Variante: CARGARUM127403355/BAUMGARTNER
2. Reine Elektrofahrzeuge und andere auf andere Elektroantriebe ausgelegte Stromverbrauch [spezifisch, kombiniert] (kWh/km) Elektrische Reichweite [km]	0.2.1. Fahrzeugbezeichnung: AB-Avant 0.4. Fahrzeugklasse: A01 0.5. Fahrzeugname und Anzahl des Hersteller: AUDI AG DE-85045 Ingolstadt
3. Fahrzeug mit Elektroantrieb (eingezeichnet): x416 3.1. Abgibt keine CO ₂ (Elektroantrieb) 3.2. Gesamtemissionen von CO ₂ (Einsparungen durch Elektroantrieb) Diesel/Elektro: Fahren/CO ₂ -Emissionen: Sonstige:	0.6. Antriebsgesteuer und Antriebsart der angetriebenen Achse: In Kombination mit einem elektrischen Subsystem Antriebsgesteuer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: In Kombination mit der in der Nähe des rechten Vorderbeneders
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bescheinigung gem. Anhang II, Nr. 5:	0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: BAUZZZ431-0011590 in dem ich am 2017-04-20 erhalten Genehmigungsnummer 47203740X06720 bescheinigen. Teil in jeder Hinsicht übereinstimmt. Das Fahrzeug kann zur fernbedienten Teilnahme an Wettbewerben in Mitgliedsstaaten mit Recht- verhalten und in einem rechtlichen Verfahren für das Gerichtsverfahrensbefugnis verwendet werden, ohne weitere Genehmigungen zugewiesen werden.
52. Anmerkungen: PNC 16.2, mit Anhänger Klasse 2-HE kgf PNC 30, 12 max 1054 mm (max 1050 mm) BNC 35, 24545 118 1070981418 E73B.6022 100 118 101 101-5471 E73B.6022255 101 101 101-5471 E73B.6022 4, 862021-HE 100 118, 862021-HE 3, max 1054 mm 7, max 1054 mm	Ingolstadt, den 2017-07-08 Rapier Stader 
 Interne Herstellerdaten: OZ1250 8 20610 811 281 7 wurde erstellt: BAUZZZ431-0011590 1554 0206 302000770mgel EUPR1616211 000008 0000000	Aud AG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Spiegelglas fehlt



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Spiegelglas fehlt



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Druck stellen



Innenraum (Anderer Schaden): Druck stellen



Innenraum (Anderer Schaden): Druck stellen



Innenraum (Verschleiß)