



Volkswagen Caddy Maxi Trendline BMT 4Motion

EZ 12/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 165.916km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Trendline BMT 4Motion [AT - Van5 2.0 TDI 4Motion BMT EU6, Maxi Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZHX036991	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.911km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	375 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Klappe	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lautsprecher (4)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU	• Radstand 3006 mm
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheinwerfer Halogen H4
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)	• Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)
• Cool & Find Paket	• Einparkhilfe hinten
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Handbremshebelgriff Leder
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Zuheizer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












13	Unterabteilung	
14	Stufe	
15	Abteilung	
16	Einheit	
17	Einheit	
18	Einheit	
19	Einheit	
20	Einheit	
21	Einheit	
22	Einheit	
23	Einheit	
24	Einheit	
25	Einheit	
26	Einheit	
27	Einheit	
28	Einheit	
29	Einheit	
30	Einheit	
31	Einheit	
32	Einheit	
33	Einheit	
34	Einheit	
35	Einheit	
36	Einheit	
37	Einheit	
38	Einheit	
39	Einheit	
40	Einheit	
41	Einheit	
42	Einheit	
43	Einheit	
44	Einheit	
45	Einheit	
46	Einheit	
47	Einheit	
48	Einheit	
49	Einheit	
50	Einheit	
51	Einheit	
52	Einheit	
53	Einheit	
54	Einheit	
55	Einheit	
56	Einheit	
57	Einheit	
58	Einheit	
59	Einheit	
60	Einheit	
61	Einheit	
62	Einheit	
63	Einheit	
64	Einheit	
65	Einheit	
66	Einheit	
67	Einheit	
68	Einheit	
69	Einheit	
70	Einheit	
71	Einheit	
72	Einheit	
73	Einheit	
74	Einheit	
75	Einheit	
76	Einheit	
77	Einheit	
78	Einheit	
79	Einheit	
80	Einheit	
81	Einheit	
82	Einheit	
83	Einheit	
84	Einheit	
85	Einheit	
86	Einheit	
87	Einheit	
88	Einheit	
89	Einheit	
90	Einheit	
91	Einheit	
92	Einheit	
93	Einheit	
94	Einheit	
95	Einheit	
96	Einheit	
97	Einheit	
98	Einheit	
99	Einheit	
100	Einheit	

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)