



Opel Combo Life Edition

EZ 09/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 82.412km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 63***
 Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Life Edition [DE - Van5 1.5 D EU6d-T, Edition (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN W0VECYHZJLJ773325	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.412km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 22.518km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	75	Heckklappe	80
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; keine Bordmappe vorhanden,

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem Multimedia
• Bordcomputer	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Farbdisplay (3,5 Zoll)
• Getriebe 6-Gang	• Heckklappe verglast
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
• Radstand 2785 mm	• Radvollabdeckungen
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür links mit Fenster
• Schiebetür rechts mit Fenster	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe

- Türgriffe außen Wagenfarbe
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Lenkrad heizbar



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Grip-Control
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Registration form for a vehicle, dated 28.09.2020. The form contains fields for vehicle identification (e.g., VIN: 111844, 111844), engine details (e.g., 1796-1800, 1796-1800), and registration details (e.g., 111844, 111844). It also includes a section for the vehicle's technical specifications (e.g., 111844, 111844).

Registration form for a vehicle, dated 08.09.2020. The form contains fields for vehicle identification (e.g., VIN: 111844, 111844), engine details (e.g., 1796-1800, 1796-1800), and registration details (e.g., 111844, 111844). It also includes a section for the vehicle's technical specifications (e.g., 111844, 111844).

Registration form for a vehicle, dated 28.09.2020. The form contains fields for vehicle identification (e.g., VIN: 111844, 111844), engine details (e.g., 1796-1800, 1796-1800), and registration details (e.g., 111844, 111844). It also includes a section for the vehicle's technical specifications (e.g., 111844, 111844).

EC Certificate of Conformity for a vehicle. The certificate contains fields for vehicle identification (e.g., VIN: 111844, 111844), engine details (e.g., 1796-1800, 1796-1800), and registration details (e.g., 111844, 111844). It also includes a section for the vehicle's technical specifications (e.g., 111844, 111844).

Registration form for a vehicle, dated 28.09.2020. The form contains fields for vehicle identification (e.g., VIN: 111844, 111844), engine details (e.g., 1796-1800, 1796-1800), and registration details (e.g., 111844, 111844). It also includes a section for the vehicle's technical specifications (e.g., 111844, 111844).


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)