



Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Touring

EZ 12/2004 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 153.629km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 03***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chrysler	Typ/Verkaufsbezeichnung PT Cruiser 2.2 CRD Touring [DE - LimS5 2.2 CRD, Touring, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN 1C8FYN8U75T515167	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.629km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 121 PS (89 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2004	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Comfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 89 kW CRD KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit Cassette/CD-Player
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kompass
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt

- | | |
|--|--|
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • TRIP-Computer |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.12.04	1004	544	0052
01	0200		
1C8FYN8U75T515167	7		
PT			
PT CRUISER			
DAIMLERCHRYSLER(USA)			
PERSONENKRAFTWAGEN			
GESCHLOSSEN			
EURO 3			
Dieself			
0002	0444	2148	
ZU 18-20:H.BIS 1665 U.ZU G:BIS 1613*ZUL.GES-GEW.D.ZUGE			
S MAX.2930KG*WW,AHK LT,EGTG/ABE*			

Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsgesetz § 9 Zulassung	
1. Fahrzeugkategorie: PKW	
2. Fahrzeugtyp: PKW	
3. Fahrzeugmarke: CHRYSLER	
4. Fahrzeugmodell: PT CRUISER	
5. Fahrzeugfarbe: SILBER	
6. Fahrzeugfarbecode: 111	
7. Fahrzeugfarbecode: 111	
8. Fahrzeugfarbecode: 111	
9. Fahrzeugfarbecode: 111	
10. Fahrzeugfarbecode: 111	
11. Fahrzeugfarbecode: 111	
12. Fahrzeugfarbecode: 111	
13. Fahrzeugfarbecode: 111	
14. Fahrzeugfarbecode: 111	
15. Fahrzeugfarbecode: 111	
16. Fahrzeugfarbecode: 111	
17. Fahrzeugfarbecode: 111	
18. Fahrzeugfarbecode: 111	
19. Fahrzeugfarbecode: 111	
20. Fahrzeugfarbecode: 111	
21. Fahrzeugfarbecode: 111	
22. Fahrzeugfarbecode: 111	
23. Fahrzeugfarbecode: 111	
24. Fahrzeugfarbecode: 111	
25. Fahrzeugfarbecode: 111	
26. Fahrzeugfarbecode: 111	
27. Fahrzeugfarbecode: 111	
28. Fahrzeugfarbecode: 111	
29. Fahrzeugfarbecode: 111	
30. Fahrzeugfarbecode: 111	
31. Fahrzeugfarbecode: 111	
32. Fahrzeugfarbecode: 111	
33. Fahrzeugfarbecode: 111	
34. Fahrzeugfarbecode: 111	
35. Fahrzeugfarbecode: 111	
36. Fahrzeugfarbecode: 111	
37. Fahrzeugfarbecode: 111	
38. Fahrzeugfarbecode: 111	
39. Fahrzeugfarbecode: 111	
40. Fahrzeugfarbecode: 111	
41. Fahrzeugfarbecode: 111	
42. Fahrzeugfarbecode: 111	
43. Fahrzeugfarbecode: 111	
44. Fahrzeugfarbecode: 111	
45. Fahrzeugfarbecode: 111	
46. Fahrzeugfarbecode: 111	
47. Fahrzeugfarbecode: 111	
48. Fahrzeugfarbecode: 111	
49. Fahrzeugfarbecode: 111	
50. Fahrzeugfarbecode: 111	
51. Fahrzeugfarbecode: 111	
52. Fahrzeugfarbecode: 111	
53. Fahrzeugfarbecode: 111	
54. Fahrzeugfarbecode: 111	
55. Fahrzeugfarbecode: 111	
56. Fahrzeugfarbecode: 111	
57. Fahrzeugfarbecode: 111	
58. Fahrzeugfarbecode: 111	
59. Fahrzeugfarbecode: 111	
60. Fahrzeugfarbecode: 111	
61. Fahrzeugfarbecode: 111	
62. Fahrzeugfarbecode: 111	
63. Fahrzeugfarbecode: 111	
64. Fahrzeugfarbecode: 111	
65. Fahrzeugfarbecode: 111	
66. Fahrzeugfarbecode: 111	
67. Fahrzeugfarbecode: 111	
68. Fahrzeugfarbecode: 111	
69. Fahrzeugfarbecode: 111	
70. Fahrzeugfarbecode: 111	
71. Fahrzeugfarbecode: 111	
72. Fahrzeugfarbecode: 111	
73. Fahrzeugfarbecode: 111	
74. Fahrzeugfarbecode: 111	
75. Fahrzeugfarbecode: 111	
76. Fahrzeugfarbecode: 111	
77. Fahrzeugfarbecode: 111	
78. Fahrzeugfarbecode: 111	
79. Fahrzeugfarbecode: 111	
80. Fahrzeugfarbecode: 111	
81. Fahrzeugfarbecode: 111	
82. Fahrzeugfarbecode: 111	
83. Fahrzeugfarbecode: 111	
84. Fahrzeugfarbecode: 111	
85. Fahrzeugfarbecode: 111	
86. Fahrzeugfarbecode: 111	
87. Fahrzeugfarbecode: 111	
88. Fahrzeugfarbecode: 111	
89. Fahrzeugfarbecode: 111	
90. Fahrzeugfarbecode: 111	
91. Fahrzeugfarbecode: 111	
92. Fahrzeugfarbecode: 111	
93. Fahrzeugfarbecode: 111	
94. Fahrzeugfarbecode: 111	
95. Fahrzeugfarbecode: 111	
96. Fahrzeugfarbecode: 111	
97. Fahrzeugfarbecode: 111	
98. Fahrzeugfarbecode: 111	
99. Fahrzeugfarbecode: 111	
100. Fahrzeugfarbecode: 111	

Zu Beachtung!	
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.	
Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbcheinigung die Zulassungsbezeichnung Teil I und Teil II, der HU-Bericht und die AOK-Bezeichnung auszuweisen. Die Zulassungsbezeichnung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.	
Unterbrechung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung, Erwerb oder Uebergang in einen anderen Zulassungsbereich, Abmeldung entfernt übertragener Person) kann durch Gebühren erhöht werden sowie weitere Nachteile (z.B. Versicherung, ggf. Aenderungsbeiträge des Fahrzeugs) zur Folge haben.	
Inhalt des Folien:	
1. Fahrzeugkategorie	2. Fahrzeugtyp
3. Fahrzeugmarke	4. Fahrzeugmodell
5. Fahrzeugfarbe	6. Fahrzeugfarbecode
7. Fahrzeugfarbecode	8. Fahrzeugfarbecode
9. Fahrzeugfarbecode	10. Fahrzeugfarbecode
11. Fahrzeugfarbecode	12. Fahrzeugfarbecode
13. Fahrzeugfarbecode	14. Fahrzeugfarbecode
15. Fahrzeugfarbecode	16. Fahrzeugfarbecode
17. Fahrzeugfarbecode	18. Fahrzeugfarbecode
19. Fahrzeugfarbecode	20. Fahrzeugfarbecode
21. Fahrzeugfarbecode	22. Fahrzeugfarbecode
23. Fahrzeugfarbecode	24. Fahrzeugfarbecode
25. Fahrzeugfarbecode	26. Fahrzeugfarbecode
27. Fahrzeugfarbecode	28. Fahrzeugfarbecode
29. Fahrzeugfarbecode	30. Fahrzeugfarbecode
31. Fahrzeugfarbecode	32. Fahrzeugfarbecode
33. Fahrzeugfarbecode	34. Fahrzeugfarbecode
35. Fahrzeugfarbecode	36. Fahrzeugfarbecode
37. Fahrzeugfarbecode	38. Fahrzeugfarbecode
39. Fahrzeugfarbecode	40. Fahrzeugfarbecode
41. Fahrzeugfarbecode	42. Fahrzeugfarbecode
43. Fahrzeugfarbecode	44. Fahrzeugfarbecode
45. Fahrzeugfarbecode	46. Fahrzeugfarbecode
47. Fahrzeugfarbecode	48. Fahrzeugfarbecode
49. Fahrzeugfarbecode	50. Fahrzeugfarbecode
51. Fahrzeugfarbecode	52. Fahrzeugfarbecode
53. Fahrzeugfarbecode	54. Fahrzeugfarbecode
55. Fahrzeugfarbecode	56. Fahrzeugfarbecode
57. Fahrzeugfarbecode	58. Fahrzeugfarbecode
59. Fahrzeugfarbecode	60. Fahrzeugfarbecode
61. Fahrzeugfarbecode	62. Fahrzeugfarbecode
63. Fahrzeugfarbecode	64. Fahrzeugfarbecode
65. Fahrzeugfarbecode	66. Fahrzeugfarbecode
67. Fahrzeugfarbecode	68. Fahrzeugfarbecode
69. Fahrzeugfarbecode	70. Fahrzeugfarbecode
71. Fahrzeugfarbecode	72. Fahrzeugfarbecode
73. Fahrzeugfarbecode	74. Fahrzeugfarbecode
75. Fahrzeugfarbecode	76. Fahrzeugfarbecode
77. Fahrzeugfarbecode	78. Fahrzeugfarbecode
79. Fahrzeugfarbecode	80. Fahrzeugfarbecode
81. Fahrzeugfarbecode	82. Fahrzeugfarbecode
83. Fahrzeugfarbecode	84. Fahrzeugfarbecode
85. Fahrzeugfarbecode	86. Fahrzeugfarbecode
87. Fahrzeugfarbecode	88. Fahrzeugfarbecode
89. Fahrzeugfarbecode	90. Fahrzeugfarbecode
91. Fahrzeugfarbecode	92. Fahrzeugfarbecode
93. Fahrzeugfarbecode	94. Fahrzeugfarbecode
95. Fahrzeugfarbecode	96. Fahrzeugfarbecode
97. Fahrzeugfarbecode	98. Fahrzeugfarbecode
99. Fahrzeugfarbecode	100. Fahrzeugfarbecode



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)