



Audi A1 Sportback

EZ 12/2022 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 40.233km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 35 1.5 TFSI EU6d, advanced, 2020 - 2024]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZGB9PR023661	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.233km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 144g/km (WLTP) 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP) 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Verkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Marderschaden;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fgst.Nr.:	WAUZZZGB9PR023661
Marke:	Audi
Modell:	A1 Sportback 1.5 R4110/DS9DSG
Erstzulassung:	2022-12-07
KM-Stand:	40.400
Hubraum:	1498
Treibstoff:	Benzin
Euronorm:	Euro 6d-ISC-FCM
KW:	110
PS:	150
Antrieb:	Frontantrieb
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbtyp:	Metallic
Sitzplätze:	5
Türanzahl:	5
Vorherige Nutzung:	Leasing
Anzahl Vorbesitzer:	1
CDC-Papiere:	☒ Ja ☐ Nein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderschaden



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderschaden