



Toyota Mirai Luxury

EZ 03/2024 | Limousine | Wasserstoff | Automatikgetriebe | 23.998km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Mirai Luxury [DE - Lim4, Luxury, 2022 - 2026]		
Kategorie Limousine	FIN JTDAABAA20A008017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 23.998km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Wasserstoff
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.597km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2024	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(5 mm)
Kerben

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	60 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Cloud-Navigationssystem	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegsautomatik (Easy-Entry-Funktion)	• Elektromotor 134 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle	• Head-up-Display
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Kamerasystem 360 Grad
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik 3-Zonen
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
• Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)	• Multi-Funktions-Display für Navigationssystem (12,3 Zoll)
• Park-Assistent Intelligent Park Assist	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Semianilin
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitze vorn klimatisiert
• Sitzheizung hinten	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)	• Steckdose 230V
• Toyota Safety Sense	• Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.03.2024	7104	AA000005 5	2	1	2	48/-	175
M1	4975	AA	1885				
JTDAABAA20A008017	5	1470	1995				
TOYOTA							
ADG (JF/M)			2415			2415	
JPD20 (E)		1210	1445				
JPD20L-CEDSW (IC)		1210	1445				
TOYOTA MIRAI							
TOYOTA (J)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Limousine							
715/2007*2018/1832AV							
2017/1151/MLTP/WB2/W/E ext							
BZ/Wasserstoff							
0015	30AY						
28.11.2022	K	HR040025					

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

HE040025

TOYOTA

715/2007*2018/1832AV

2017/1151/MLTP/WB2/W/E ext

BZ/Wasserstoff

0015

30AY

28.11.2022

K

HR040025

Technische Beschreibung

1. Bauart des Motors

2. Bauart des Motors

3. Bauart des Motors

4. Bauart des Motors

5. Bauart des Motors

6. Bauart des Motors

7. Bauart des Motors

8. Bauart des Motors

9. Bauart des Motors

10. Bauart des Motors

11. Bauart des Motors

12. Bauart des Motors

13. Bauart des Motors

14. Bauart des Motors

15. Bauart des Motors

16. Bauart des Motors

17. Bauart des Motors

18. Bauart des Motors

19. Bauart des Motors

20. Bauart des Motors

21. Bauart des Motors

22. Bauart des Motors

23. Bauart des Motors

24. Bauart des Motors

25. Bauart des Motors

26. Bauart des Motors

27. Bauart des Motors

28. Bauart des Motors

29. Bauart des Motors

30. Bauart des Motors

31. Bauart des Motors

32. Bauart des Motors

33. Bauart des Motors

34. Bauart des Motors

35. Bauart des Motors

36. Bauart des Motors

37. Bauart des Motors

38. Bauart des Motors

39. Bauart des Motors

40. Bauart des Motors

41. Bauart des Motors

42. Bauart des Motors

43. Bauart des Motors

44. Bauart des Motors

45. Bauart des Motors

46. Bauart des Motors

47. Bauart des Motors

48. Bauart des Motors

49. Bauart des Motors

50. Bauart des Motors

51. Bauart des Motors

52. Bauart des Motors

53. Bauart des Motors

54. Bauart des Motors

55. Bauart des Motors

56. Bauart des Motors

57. Bauart des Motors

58. Bauart des Motors

59. Bauart des Motors

60. Bauart des Motors

61. Bauart des Motors

62. Bauart des Motors

63. Bauart des Motors

64. Bauart des Motors

65. Bauart des Motors

66. Bauart des Motors

67. Bauart des Motors

68. Bauart des Motors

69. Bauart des Motors

70. Bauart des Motors

71. Bauart des Motors

72. Bauart des Motors

73. Bauart des Motors

74. Bauart des Motors

75. Bauart des Motors

76. Bauart des Motors

77. Bauart des Motors

78. Bauart des Motors

79. Bauart des Motors

80. Bauart des Motors

81. Bauart des Motors

82. Bauart des Motors

83. Bauart des Motors

84. Bauart des Motors

85. Bauart des Motors

86. Bauart des Motors

87. Bauart des Motors

88. Bauart des Motors

89. Bauart des Motors

90. Bauart des Motors

91. Bauart des Motors

92. Bauart des Motors

93. Bauart des Motors

94. Bauart des Motors

95. Bauart des Motors

96. Bauart des Motors

97. Bauart des Motors

98. Bauart des Motors

99. Bauart des Motors

100. Bauart des Motors

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)