



Audi Q3

EZ 05/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 98.774km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro basis, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8UXHR087547	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.774km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) inkl. Monochrom-Display
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|--|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial | • Start/Stop-Anlage |
| • Uni-Lackierung | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht LED | • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Frontscheibe Akustikglas |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.05.17	0588	8C0001181	2	02	132/4000	217
M1	AG		4388-4496		1831-1871	
WAUZZZ8UXHR087547	6		1549-1609		1615	
Audi				80		
BU			150	2140	2140	
XCULBQ1			1140	1085		
QD7QD7BH002P8U047MMEM1K1			1140	1085		
			74	3750	70	
Q3			2000	750	5	
AUDI			215/65 R16 98V			
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.			215/65 R16 98V			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W			SCHWARZ	9/-		
EURO6;W;PI/CI; M; N1 I			e1*2007/46*0591*18			
Benzin			04.10.16	K	ET/20354	
0001	36W0	1984				
7.2/8.2:1165 b.Anhangebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.zu						
gkombination:4140kg*ww.AHW 1t.EGTG*						

10.05.2017

KD038146

ET/20354

Audi AG

12.05.2017

2. Hand

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)