



Volkswagen Caddy EcoProfi

EZ 01/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 104.320km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, Cargo EcoProfi, 2020 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSKXPX033868	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.320km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.502km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(2 mm) (2 mm) (2 mm) (2 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schiebetür rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- EcoProfi
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten Standard
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

• Fensterheber elektrisch vorn	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Notrufsystem	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• Ablagefächer in Dachkonsole	• Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
• Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler
• Komfort-Paket	• Lautsprecher (2)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung	• Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar (Backpanel)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Steckdose 230V	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Armlehne für Fahrersitz	• Lenkrad mit Multifunktion
• Sitzheizung vorn links	• Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









12.01.2023	0603	CMF003160	2	1	75/2750
N1	BB				4500-4500
WV1ZZZSKXPX033868	6				1838-1838
VOLKSWAGEN, VW					75
SKN					127
BBDTREX0					2220
N222FM6FM6C9008H1N24BJG21AA20N					1130
					1240
					1130
					1240
					72
					2375
CADDY					1500
VOLKSWAGEN-VW					740
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t					205/65 R15 99H
Van					205/65 R15 99H
715/2007*2018/1832AQ					-
EURO6;WLTP;AQ:PI/CI: N1 II					e13*2018/858*0
Diesel					30.05.2022
0002	36AQ	1968			-
TECHN.ZUL.GES-MASS E D. ZUGKOMBINATION: 3720KG*B					
ITLIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHROVN.STAB					





12.01.2023	0603	CMF003160	2	1	75/2750	173
N1	BB		4500-4500		1855-1855	
WV1ZZZSKXP033868	6		1838-1838		1510-1510	
VOLKSWAGEN-VW				75		
SKN			127	2220	2220	
BBDTREX0			1130	1240	-	
N222FM6FM6C9008HIN24BJG21AA20N			1130	1240	-	
-			72	2375	68	
CADDY			1500	740	2	-
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R15 99H			
Fz.z.GH.bef. b. 3,5 t			205/65 R15 99H			
Van			-			
715/2007*2018/1832AQ			-			
EURO6;WLTP:AQ:PI/CI; N1 II			e13*2018/858*00003*08			
Diesel			30.05.2022	K	GP826076	
0002	36AQ	1968	-			
TECHN.ZUL.GES-MASS E,ZUGKOMBINATION:3720KG*BEI WERKSE						
ITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A						
NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.ST						
VO*WW.AHK LT.EGTG*						

Eintragung in das Fahrzeugregister
Bundesrepublik Deutschland
Land Nordrhein-Westfalen

12.01.2023

12.01.21

Neuzulassung
VW Caddy
Caddy
Caddy

GP826076

VOLKSWAGEN-VW
Caddy
Caddy
Caddy

VOLKSWAGEN AG
P.O. Box 111111
38000 Braunschweig

30.05.2022



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)