CarOnSale

Renault Master L2H2 3,5t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90***



05/2024	93.140km	LEISTUNG 145 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L2H2 3,5t [DE - HKb4 3,5t BLUE dCi 145 FAP ENERGY VI, L2H2 ((9-Sitzer) M1, (Facelift 2) 20]	KATEGORIE Van
FIN VF1ML000572668253	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Unbekannt	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Unbekannt
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Unbekannt	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	710 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	677 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	●
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	●
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

BEHOBENER SCHADEN

Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt. Keine Unfallreparatur im Bericht ausgewiesen (Lackwerte Auffälligkeit: Türe hinten rechts 710 µm, Seitenteil hinten rechts 677 µm; Fotos zeigen Kratzer).

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit Bluetooth und Plug & Music (DAB+)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 185 A
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Motor 2,3 Ltr. - 107 kW BLUE dCi Diesel FAP Energy KAT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3682 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht- und Regensensor
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer): Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer): Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer): Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer): Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer): Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer): Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer): Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer): Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer): Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer): Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer): Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer): Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer): Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer): Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer): Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Innenraum (Anderer Schaden): Ohne Funktion



- Innenraum (Kratzer, Genereller Schaden): Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Genereller Schaden): Innenraum (Kratzer)