



Smart fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 79.265km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW [DE - LimS2 mhd EU4, passion, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513801K236444	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.265km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	146	Seitenteil hinten rechts	168 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel silber
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION-SICHERHEITSZELLE SILBER
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske Silber
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Start/Stop-Anlage



Sonderausstattung

- Audio-Paket (radio inkl. Sound-Paket und MP3-Schnittstelle)
- Audiosystem smart radio nine (Radio/CD-Player)


• Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)	• Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz
• Sitzheizung	• Sound-Paket
• Sound-System Smart	• Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Teil 1	15.12.2008	1313	AHN000175	2	1	52/	5800	145
M1			AD	2695			1559	
33	WME4513801K236444		3	1565		825		
	smart							
	451			104		1020		1020
	43RACD			440		660		
	QZAAA200			440		660		
				83		3500		72
	Fortwo coupe mhd							
	Daimler (D)			155/60 R15 74T				
	Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65 R15 77T				
	Coupe							
	70/220*2006/96B			grau/weiß		7/0		
	EURO 4; 5L			e1*2001/116*0413*08				
	Benzin			01.10.2008		M: WW509757		
	0001	0463	999					
	Datum zur Emissionsklasse:			15.12.2008*				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Matt



Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)