



Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Highline

EZ 02/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 147.980km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Highline, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH071620	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.980km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.565km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 253g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Abgasanlage voraussichtlich undicht. Abgasgeruch wahrnehmbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chrom-Paket
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung

• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
• Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle USB
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radstand 3000 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheinwerfer und Heckleuchten LED	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Türablagekasten vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel in Wagenfarbe	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Fahrwerk tiefergelegt	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer	• Scheinwerfer LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Heckleuchten LED, rot
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE



Sonderausstattung


• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Befestigungsschienen für Dachträger
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Frontscheibe Dämmglas, heizbar
• Gute-Nacht-Paket	• Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Golden Chestnut (Dekorband Black Glossy)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort	• Multiflex-Board mit Polsterauflage
• Multifunktionstisch	• Original-Paket
• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum	• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
• Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Radioempfang digital (DAB+)	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachverstärkung elektronisch	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Volkswagen Media Control und App-Connect	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
• Raucher-Paket	• Schubladen unter Dreiersitzbank
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Raucher-Paket	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachverstärkung elektronisch	• 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.02.2019	2	2	146/3800	197
M1	1	AC	4904-5006	1904
WVZZZZ7HZKH071620	1		1950	2195
VOLKSWAGEN, VW	-	100	-	-
7HC	253	3080	-	3080
MCXEC308X1	1620	1515	-	-
NNAD7B0117TVR27CSL1B72A	1620	1515	-	-
-	70	2375	-	71
MULTIVAN	2500	750	-	-
VOLKSWAGEN-VW	235/55 R17 103H RF.			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	235/55 R17 103H RF.			
Kombilimousine	7			5
715/2007*2017/1347BG	41*2001/116*0220*53			
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I	06.11.2018	K		FF224410
Diesel	-			
0002	36BG	1958		
F.1/F.2:100 U. 7.2/8.2:4135 B.ANRHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES				
-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AH				
K: KSP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP:100 KM/H				
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2258*WW.AHK.LT.E				
GTG***				

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)