



BMW 318 d Advantage

EZ 01/2022 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 171.192km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d Advantage [DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, Advantage (EURO 6d), 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WBA6L31030FM40886	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.192km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.272km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	95	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Advantage |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Aktive Motorhaube | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Armauflage vorn | • Ausstattungs-Paket: Connected |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Befestigungssystem im Kofferraum |
| • Bordcomputer | • Bremsassistent |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachreling schwarz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Dynamische Bremsleuchte | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) |

- | | |
|--|---|
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Gesetzlicher Notruf | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • BMW Live Cockpit ConnectedDrive |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Verglasung Akustikglas |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Dienste aktualisiert Neue Dienste unter „Datenschutz“

OK Service:
Am 15.10.2025, bei 160272 km
Service Partner: BMW 07466

OK Service:
Am 29.08.2025, bei 154400 km
Service Partner: BMW 07466

OK Service:
Am 20.02.2025, bei 128850 km
Service Partner: BMW 07466

OK: dienstregelmäßige Termine
Service durchgeführt

19.0° AC AUTO 19.0°

MEHR AC WENIGER AC




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)