



Mazda CX-3 Sports-Line

EZ 08/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 204.305km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-3 Sports-Line [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Sports-Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZDK6W7A10163439	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.305km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.991km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	330 	Heckklappe	105
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Internetbasierende Dienste | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Schulter-Airbag hinten | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchte vorn |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Licht-Paket |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Log-in-System |
| • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT | • Multi-Commander |
| • Multi-Info-Display | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2570 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel |
| • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht LED |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| • Navigationssystem | • Sonderlackierung Rubinrot Metallic |
|---------------------|--------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)




Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)