



Skoda Fabia

EZ 09/2013 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 304.152km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 14***
 Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBES65J7E3041235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous, Rost

Hinten links



(4 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	370 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kühler beschädigt

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Brillenfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Modelljahr 2011
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Multifunktionsanzeige
- Projektor-Scheinwerfer
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chess | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Textilfussmatten | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Sitzheizung vorn | • Maxi-DOT Display |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • Sonderlackierung Candy-weiss uni | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Audio-Navigationssystem Amundsen |
| • Einparkhilfe hinten | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden, Rost): Klebereste



Heckklappe (Anderer Schaden, Rost): Klebereste