



Volkswagen Sharan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 07/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 213.133km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZGV203119	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.133km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 193.795km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe- Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(3 mm)
Kerben

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(5 mm)
Kerben

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	130	Heckklappe	220 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch zugelassen km-stand kann abweichen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
 - Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
 - Ablagefächer in Dachkonsole
 - Ambiente-Beleuchtung
 - Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
 - Außenspiegel konvex, rechts
 - Außentemperaturanzeige
 - Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
 - Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
 - Chromleisten an Seitenfenstern
 - Einstiegsleuchten in den Türen
 - Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
 - Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
 - Gepäckraumbeleuchtung
 - Heckscheibenwischer
- Abfallbehälter
 - Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
 - Ablageetasche an Vordersitzlehnen
 - Anzeige für Waschwasserstand
 - Außenspiegel asphärisch, links
 - Außenspiegel lackiert
 - Chrom-Paket 2
 - Chromeinfassung Lichtschalter
 - Chromeinfassung Warnblinkschalter
 - Doppeltonhorn
 - Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
 - Fußmatten Textil
 - Gepäckraumabdeckung / Rollo
 - Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
 - Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend

• Innenausstattung: Stoff / Alcantara	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverriegelung automatisch
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling silber eloxiert
• Fensterheber elektrisch	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mittelarmlehne vorn	• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Winter-Paket



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • Antennen-Diversity |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Raucher-Paket
• Sitz-Paket 7-Sitzer	• Spiegel-Paket
• Sport-Paket	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory und Massagefunktion)
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Auto-Hold-Funktion	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Safesicherung
• Safesicherung	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Seitenairbag hinten	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Tagfahrlicht LED	• Fahrwerk tiefergelegt
• Sport-Fahrwerk	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)