



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline 4Motion

EZ 07/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 130.268km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline 4Motion [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Comfortline (EURO 6d-TEMP), 2018 - 201]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH153320	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.268km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.930km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer			Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	100	Heckklappe	150
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen

- | | |
|---|--|
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic) |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2) | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Karosserie/Aufbau: Bus |
| • Kindersicherung an den Schiebetüren | • Kraftstofftank: 70 Ltr. |
| • Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle USB | • Radstand 3000 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus |
| • Stoßfänger in Wagenfarbe | • Türablagekasten vorn |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zuheizer | • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel in Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz | • Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn | • Dynamik-Fahrwerk |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h) | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe | • Funkschlüssel (4) klappbar |

• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
• Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Lackierung: Sonderlackierung Oryx-Weiß mit Perlmutteffekt	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mobile Online Dienste App-Connect	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
• Multifunktionstisch	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Radioempfang digital (DAB+)	• Raucher-Paket
• Scheinwerfer und Heckleuchten LED	• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sound-System DYNAUDIO (digital)
• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrwerk tiefergelegt	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Rückfahrkamera
• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Heckleuchten LED, rot	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachverstärkung elektronisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)