



BMW xDrive 20 d M Sport

EZ 10/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 100.257km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d M Sport [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, M Sport (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAYL110105P38050	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.257km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.905km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP) 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP) 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	85	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Sitzheizung Beifahrersitz ohne Funktion,Anhängervorrichtung Fehler laut Tacho.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflege vorn
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch

- | | |
|---|---|
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibenwischer |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste | • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Media-System | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Multifunktion für Lenkrad | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Sensatec-Kombination Micro | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| • Sportlenkung (M-Technic) | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain) | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Warndreieck |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Ablendautomatik, links | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel-Paket | • Business-Paket |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Farbmonitor (8,8 Zoll) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |

• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Head-up-Display
• HiFi-Lautsprechersystem	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem: Navigation (USB)	• Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Spiegel-Paket	• Sportsitze vorn
• USB-Schnittstelle	• WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.10.2019 14005 [C] CROCODIL 1
 MI [C] AC [C] 1400
 WBATL11105719050 [C] 0
 0000 [C] 00
 FZK [C] 2130 [C] 2130
 YL11 [C] 2130 [C] 2130
 DMS0000 [C] 2130 [C] 2130
 75 [C] 2000 [C] 67
 K3 XDATIVE000 [C] 2000 [C] 750
 BATEX.WT.WEKE-SPM [C] 225/17015 20M
 FS.2.FEAS.SEF.0.0 SFL [C] 225/17015 20M
 EMBELLHOLZINE [C] 0000
 71M/2007-2018/18120 [C] 0000
 EMO05/WURV/5012/CI/ M, XI 1 [C] 225/17015 20M
 DIESEL [C] 2400/2019
 0002 [C] 1600 [C] 1995
 7-2/0/1120 B.AGGROGERTHED [C] MM.AHK LT.OTO *DATUM SUR 2
 MISSIONSKLASSE: 29.10.2019*

29.08.2024
 09.07.2024
 29.08.2024

29.08.2024
 09.07.2024
 29.08.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)