



## Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 172.267km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                      |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transporter lang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WV1ZZZ7HZPH080421                                                             | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>172.267km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                     | Leistung<br>150 PS (110 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                               | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>3                                                                           | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2023                                        | Farbe<br>Weiß                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                      | CO2-Emissionen<br>223g/km (WLTP)          | Kraftstoffverbrauch<br>8.5l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

2. Satz  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 90                                                                                      | Beifahrertür             | 100                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 330  |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 90                                                                                        |
| Seitenteil hinten links | 105                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 290  |
| Motorhaube              | 160  | Heckklappe               | 100                                                                                       |
| Dach                    | 105                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;                |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;                |




## Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radkappen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



## Sonderausstattung

- |                                                                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                                                                    | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)                               |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus                                                              | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz                                                        |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                         | • Fahrassistenz-Paket Plus                                                                                     |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent inkl. Einparkhilfe vorn / hinten und Rückfahrkamera | • Federung hinten verstärkt                                                                                    |
| • Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren                                                      | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, Umfeldleuchte in Heckklappe                                              |
| • Kraftstofftank: 80 Ltr.                                                                             | • LKW-Zulassung                                                                                                |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion                                      | • Multifunktionsanzeige Plus                                                                                   |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                                     | • Notrufsystem                                                                                                 |
| • Reserverad in Fahrbereifung                                                                         | • Scheinwerfer und Heckleuchten LED                                                                            |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel                                                                 | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten                                      |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                                                             | • Steckdose 230V im Fahrerhaus                                                                                 |
| • Transport-Paket                                                                                     | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)                                                       |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar                                     | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                                                            |
| • Sprachsteuerungs-System                                                                             | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn                                                                |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless                                                | • Haltegriffe A-Säulen                                                                                         |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)                                                                   | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks                                                                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar                                                    | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz                                                           |
| • Handschuhfach beleuchtet                                                                            | • Sonnenblenden mit Spiegel                                                                                    |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)                                                   | • Abfallbehälter                                                                                               |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten                                                 | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)                                 |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                                                | • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent                                                                      |
| • Automatische Fahrlichtschaltung                                                                     | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                                                   |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)                                           | • Regensensor                                                                                                  |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                                   | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion                      |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                                                         | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                                                    | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                                               |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                                                   | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                                                       |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                      | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten                                                           |
| • Rückfahrkamera                                                                                      | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                                                            |
| • Scheinwerfer LED                                                                                    | • Leuchtweitenregelung automatisch                                                                             |
| • Tagfahrlicht LED                                                                                    | • Heckleuchten LED, rot                                                                                        |

- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Verzurrösen verstärkt
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









[illegible]

Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2027.

(9) DEKRA  
Ihr Experte  
Dipl.-Ing. (FH) Karsten Hennig  
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

| Messwerte |     | BBA |      |     |       | FBA  |  |
|-----------|-----|-----|------|-----|-------|------|--|
| 111       | re  | Ant | Ant  | Ant | 111   | re   |  |
| daN       | daN | daN | daN  | daN | daN   | daN  |  |
| Achse 1   | 385 | 396 | 46,0 | 395 | 460,0 | 49,0 |  |
| 2         | 214 | 205 | 37,0 | 109 | 40,0  | 21,0 |  |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)