



Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 04/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 167.007km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter lang FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, lang, 2020 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV2ZZZ7HZMH092251	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.007km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.797km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	900 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1670 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Notruffunktion ohne Funktion

Zusatzinformationen

Flugrost; Tachograph verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator verstärkt
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch

- | | |
|---|--|
| • Verzurrösen Laderaum | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Airbag Beifahrer abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Abfallbehälter | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Armaturentafel mit Zusatzkonsole | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn links, hinten ohne Fenster | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Mobile Online Dienste App-Connect | • Raucher-Paket |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel | • Sitz-Paket: 6-Sitzer, 3-3-0 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Zul. Gesamtgewicht 3,08 t |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) |
| • Zuheizer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Verdreht



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)