



Ford Focus Business

EZ 12/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 154.362km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Business [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Business Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6JT18595	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.362km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bordcomputer
• Business-Paket	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Fahrzeugschlüssel klappbar
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: B6	• Gurtstraffer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leseleuchten im Fond	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC	• Parkpilotsystem hinten
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sondermodell Business	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• USB-Anschluss
• USB-Anschluss	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Dachreling	• Fußmatten Velours
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht LED
• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

① Datum: 11.6.2024

② Kilometer: 108606

③ Nachweisnummer: 82443

④ Unterschrift: [Signature]

⑤ Nachweis Service-Weg: 06/25

⑥ Datum: 20.01.2020

⑦ Kilometer: 18284

⑧ Nachweisnummer: [Blank]

⑨ Unterschrift: [Signature]

⑩ Nachweis Service-Weg: 11/11 35220

⑪ Datum: 30.5.23

⑫ Kilometer: 78300

⑬ Nachweisnummer: [Blank]

⑭ Unterschrift: [Signature]

⑮ Nachweis Service-Weg: 98300

Autohaus HEITER
Autohaus Heiter GmbH
Hauptstraße 33 • 45760 Overath
Tel. 02147 22 33 • Fax 0214 7 88 80 51

Autohaus SCHRODERI
Hauptstraße 1-3 • 42699 Ossendorf
Tel. 0214 21 87 23-0 • Fax 0214 21 87 23-44



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)