



Audi A4 Avant

EZ 11/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 184.803km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU6, S line Sportpaket, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8KXFA057474	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.803km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.911km	Letzter Service am 10/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(1 mm)



(1 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	220 
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Zündaussetzer; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Navigationsdatenträger fehlt Einparkhilfe ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: S line
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Infotainment-Paket |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Glanz-Paket | • Exterieur-Paket S line |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Audi music interface | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Sprachsteuerungs-System | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













03.11.14	0568	AT8000508	2	01	125	73800	232
M1	AC		4699-4825				1874
WAUZZZ8KXFA057474	0		1415-1463				1565
Audi							
B8					86		
ACJEBF1			141		2060		
FM6B1004R88KIS57MMEM1			1040		1136		2060
			1040		1136		
A4 Avant			72		3750		71
AUDI			1500		750		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92W				
KombiLimousine			205/60 R16 92W				
715/2007*630/2012W							
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			GRAU			71-	
Benzin			e1*2001/116*0430*33				
0001	36W0	1798	23.07.14	K		F4856173	
F.1/F.2:2130 u. 7.2/8.2:1210							
b.Anhaengebetrieb*0.1:1700							
bis 8% Steig.*techn.zul.Bes-Masse d.zugkombination:35							
30kg*ww.AHK it.EGT6*Datum zur Emissionsklasse: 03.11.2							
014***							

125



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)