



Ford Focus Titanium

EZ 11/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 131.990km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - LimS5 1.6 Ti-VCT EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WF0PXXWPDP8Y89738	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.990km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.696km	Letzter Service am 12/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	130	Heckklappe	180 
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gurtstraffer
- Heckklappengriff verchromt
- Innenausstattung: Plato-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Staufach auf Armaturentafel |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL) | • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten Teppich | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Mittelkonsole Premium |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket 1 | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung blau getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rissig



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Blinker matt



Türe hinten links (Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)