



Skoda Octavia Ambition

EZ 01/2019 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 145.880km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU6d-T, Ambition, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJG7NE9K0108164	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.880km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	128
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.01.19	8004	ASF004116	2	01	85	/3250	198
M1	AC		4667-4785				1814
TMBJG7NE9K0108164	0		1455-1495				1370
SKODA				75			
5E			130	1927			1927
ACDGTExD			980	980			
NEM5FM5A40517CPSTVLN1B7A			980	980			
-			68	2375		72	
OCTAVIA			1500	680	5		
SKODA (CZ)			195/65 R15 91H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H				
Kombilimousine							
715/2007*2017/1347AG						7/-	
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1			a8*2007/46*0318*04				
Diesel			15.11.18	K		FG165002	
0002	36AG	1598					
7.2/8.2:+28 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug							
kombination:3427kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK							
t.EGTG*							



09.01.2019

09.01.2019

FG165002

SKODA
SE
ACCTEND
NFM5FMSA46612PSTVN187A
OCTAVIA
SKODA (CZ)
TMBLGT7H962108154
M1
Zulassungsbeibl. 8 104
Kombi
17396
09/2007-04/2018
15.11.2018

ANERKANNTE WEGFAHRSPERRE
GEMÄSS AKT-TÜV
SKODA AUTO Deutschland GmbH
84331 Herten

17.12.2018

einfache Nachprüfung einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Joachim Axt

Messwerte:

Achse	Funktionswert	Messwerte				Anzahl (%)		
		Links	Rechts	Links	Rechts			
1	47,3	84	237	205	442	428	71,9	81,8
2	88,2	181	181	322	395	28,1	18,2	
	Feststellermessung	190	183	-	-	-	-	-

21. Februar 2019, 10:11:18

Prüfer: Joachim Axt, Dipl.-Ing.

SKODA
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
Vordrucke Fahrzeug

1. Fahrzeugidentifizierung (Fahrzeugtyp, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

2. Technische Daten (Zylinderzahl, Hubraum, Leistung, etc.)

3. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

4. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

5. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

6. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

7. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

8. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

9. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

10. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

11. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

12. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

13. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

14. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

15. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

16. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

17. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

18. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

19. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

20. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

21. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

22. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

23. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

24. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

25. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

26. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

27. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

28. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

29. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

30. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

31. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

32. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

33. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

34. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

35. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

36. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

37. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

38. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

39. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

40. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

41. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

42. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

43. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

44. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

45. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

46. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

47. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

48. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

49. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

50. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

51. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

52. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

53. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

54. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

55. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

56. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

57. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

58. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

59. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

60. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

61. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

62. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

63. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

64. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

65. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

66. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

67. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

68. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

69. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

70. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

71. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

72. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

73. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

74. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

75. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

76. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

77. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

78. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

79. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

80. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

81. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

82. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

83. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

84. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

85. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

86. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

87. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

88. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

89. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

90. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

91. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

92. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

93. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

94. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

95. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

96. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

97. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

98. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

99. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)

100. Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motor, Leistung, etc.)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)