



Renault Scenic Zen

EZ 08/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 63.899km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Zen [AT - Van5 1.2 TCe 115 Energy EU6, Zen, 2016 - 2017]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00558448267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 63.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Auffälligkeit/Defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 4x20 Watt DAB MP3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelkonsole mit Ablagefach | • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 85 kW TCE Energy KAT | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17	Unternehmensname	[REDACTED]		
18	USt-Id-Nr.	[REDACTED]		
19	Umsatzsteuer			
20	Erstellungsdatum	am 14.08.2017	in	gingen
21	Umsatzsteuer			
22	Umsatzsteuer			
23	Umsatzsteuer			
24	Umsatzsteuer			
25	Umsatzsteuer			
26	Umsatzsteuer			
27	Umsatzsteuer			
28	Umsatzsteuer			
29	Umsatzsteuer			
30	Umsatzsteuer			
31	Umsatzsteuer			
32	Umsatzsteuer			
33	Umsatzsteuer			
34	Umsatzsteuer			
35	Umsatzsteuer			
36	Umsatzsteuer			
37	Umsatzsteuer			
38	Umsatzsteuer			
39	Umsatzsteuer			
40	Umsatzsteuer			
41	Umsatzsteuer			
42	Umsatzsteuer			
43	Umsatzsteuer			
44	Umsatzsteuer			
45	Umsatzsteuer			
46	Umsatzsteuer			
47	Umsatzsteuer			
48	Umsatzsteuer			
49	Umsatzsteuer			
50	Umsatzsteuer			
51	Umsatzsteuer			
52	Umsatzsteuer			
53	Umsatzsteuer			
54	Umsatzsteuer			
55	Umsatzsteuer			
56	Umsatzsteuer			
57	Umsatzsteuer			
58	Umsatzsteuer			
59	Umsatzsteuer			
60	Umsatzsteuer			
61	Umsatzsteuer			
62	Umsatzsteuer			
63	Umsatzsteuer			
64	Umsatzsteuer			
65	Umsatzsteuer			
66	Umsatzsteuer			
67	Umsatzsteuer			
68	Umsatzsteuer			
69	Umsatzsteuer			
70	Umsatzsteuer			
71	Umsatzsteuer			
72	Umsatzsteuer			
73	Umsatzsteuer			
74	Umsatzsteuer			
75	Umsatzsteuer			
76	Umsatzsteuer			
77	Umsatzsteuer			
78	Umsatzsteuer			
79	Umsatzsteuer			
80	Umsatzsteuer			
81	Umsatzsteuer			
82	Umsatzsteuer			
83	Umsatzsteuer			
84	Umsatzsteuer			
85	Umsatzsteuer			
86	Umsatzsteuer			
87	Umsatzsteuer			
88	Umsatzsteuer			
89	Umsatzsteuer			
90	Umsatzsteuer			
91	Umsatzsteuer			
92	Umsatzsteuer			
93	Umsatzsteuer			
94	Umsatzsteuer			
95	Umsatzsteuer			
96	Umsatzsteuer			
97	Umsatzsteuer			
98	Umsatzsteuer			
99	Umsatzsteuer			
100	Umsatzsteuer			

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.

[illegible]

Formulare für durchgeführte Arbeiten

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchföhrung ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Vermerkungen

Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 8.1.2019 km-Stand: 13.204 Rechnungs-Nr.: 28604 (Stempel)	AUTO-KRIEGER Ges.m.b.H. 4710 Grieskirchen Industriestraße 33 Tel: 07248/601 025-0

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchföhrung ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Vermerkungen

Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 16.8.20 km-Stand: 13.204 Rechnungs-Nr.: 28604 (Stempel)	AUTO-KRIEGER Ges.m.b.H. 4710 Grieskirchen Industriestraße 33 Tel: 07248/60 025-0

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchföhrung ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Vermerkungen

Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 30.8.20 km-Stand: 13.204 Rechnungs-Nr.: 3163 (Stempel)	AUTO-KRIEGER Ges.m.b.H. 4710 Grieskirchen Industriestraße 33 Tel: 07248/60 025-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)