



Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line

EZ 06/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 98.693km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus 1.0 EcoBoost ST-Line		
Kategorie Limousine	FIN WF05XXGCC5HP21800	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.693km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 80.773km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	235 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	230 	Heckklappe	220 
Dach	245 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















	Auftragsdatum: 01.08.2018	Ablesewert: 5616 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 1 Jahr (20000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht zutreffend Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Öl- und Ölfilterwechsel	(DE)
Hugo Pfohe Lübeck Am Spargelhof 10 Lübeck 23554 GERMANY 0451-889000 ford@hugopfohe.de	Auftragsnummer: 267259	Sicherheitscode: JBD4Z20180B01DE/0		
	Auftragsdatum: 23.05.2017	Ablesewert: 5 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Abfrierungs-Inspektion Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht zutreffend Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen	(DE)
Hugo Pfohe Lübeck Am Spargelhof 10 Lübeck 23554 GERMANY 0451-889000 ford@hugopfohe.de	Auftragsnummer: 252647	Sicherheitscode: IAGAT20170523DE/0		

	Auftragsdatum: 27.02.2020	Ablesewert: 27516 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 3 Jahr (60000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht zutreffend Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Austausch des Luftfilters Klimaanlagenwartung durchgeführt Ford Express Service	(DE)
Krüll Hamburg Ruhstraße 63-71 Hamburg 22761 GERMANY 040/85306-01 040/85306-388 info@kruell.com ford-kruell-hamburg.de	Auftragsnummer: 1432884	Sicherheitscode: EACBM20200227DE/0		
	Auftragsdatum: 21.02.2019	Ablesewert: 9010 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (40000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 1 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service-Aktionen durchgeführt Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel	(DE)
Hugo Pfohe Lübeck Am Spargelhof 10 Lübeck 23554 GERMANY 0451-889000 ford@hugopfohe.de	Auftragsnummer: 995901	Sicherheitscode: DBGAL20190226DE/139		

	Auftragsdatum: 02.05.2022	Ablesewert: 54551 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 5 Jahr (100000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht zutreffend Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Öl- und Ölfilterwechsel	(DE)
Krüll Hamburg Ruhstraße 63-71 Hamburg 22761 GERMANY 040/85306-01 040/85306-388 info@kruell.com ford-kruell-hamburg.de	Auftragsnummer: 1454047	Sicherheitscode: LAJBH20220502DE/0		
	Auftragsdatum: 28.04.2021	Ablesewert: 42623 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (80000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 2 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel	(DE)
Krüll Hamburg Ruhstraße 63-71 Hamburg 22761 GERMANY 040/85306-01 040/85306-388 info@kruell.com ford-kruell-hamburg.de	Auftragsnummer: 1444947	Sicherheitscode: EBTCC20210428DE/0		

DMM Historie			Drucken	Neuen Datensatz hinzufügen	WFS0XXGCCSHP21800	WFS01
	Auftragsdatum: 21.07.2024	Ablesewert: 80773 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 7 Jahr (140000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 4 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Klimaanlagenwartung durchgeführt	(DE)	Fahrzeugangaben Focus 2014, 1.0i, EcoBoost, FQZEN WHITS	
Reparaturbetrieb Lehrstraße 2 Postfach 6, 4. Jahr 40475 Germany 018941000 SERVICE@HISTORIE.DMM phug.de	Auftragsnummer: 12537002345	Sicherheitscode: DCSAA202409130E/6			VIN: WFS0XXGCCSHP21800 Anstich Kennzeichen: OH PXH1 Zulassungsland: DE Garantie - Startdatum: 16.06.2007 Modell: Focus 2015 Ausführung: 1.0i, ECOBOOST(MAN (01/05/2014))	
	Auftragsdatum: 21.05.2023	Ablesewert: 67721 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 6 Jahr (120000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 3 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters	(DE)		
Krüll Hamburg Ruhstraße 63-71 Hamburg 22761 GERMANY 040/85306-01 040/85306-388 info@kruell.com ford-kruell-hamburg.de	Auftragsnummer: 1432023	Sicherheitscode: ECG020220523DE/0				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)