



Citroen C3 1.4 VSX

EZ 10/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 166.443km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 1.4 VSX		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7FCKFVC26504613	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.443km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 73 PS (54 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2002	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Tür hinten links lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Verglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 54 kW KAT (KFV / TU3JP-L4)
- Produktionsstätte: Frankreich (Aulnay sous Bois, Orga.-Nr. letzte 2 Stellen = CA)
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zusatzbremsleuchte

- Original Fahrzeug Farbe: LACK GRÜN LENZ/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • 6 Lautsprecher | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Automatik-Sicherheitsgurte hinten | • Getriebe 5-Gang |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm IFL5 |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Getriebe 5-Gang | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kopfstützen vorn |
| • Kopfstützen vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Türgriff ohne Funktion



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Ohne Funktion)