

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

29.07.2026 09:26


Berichts-Nr:

FIN:

WAUZZZF34N1070327



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BVS
Erstzulassungsdatum:	25.07.2022
Laufleistung:	59.741 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	300 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dämpfung vorn
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlage Micrometallic silber
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dieselmotor
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablage- und Gepäckraumpaket	ECO-Funktion
Abwahl Spurwechselwarnung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
advanced	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz glänzend	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
All-Season-Reifen 18" 235/55 R18	Elektrische Luftzusatzheizung
Aluminiumoptik im Interieur	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Erhö.h. der Serienkraftstoffstoffbefüllung
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 44 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Glanzpaket
Berganfahrassistent	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Bluetooth-Schnittstelle	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachhimmel in Stoff schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling in Aluminium	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
	Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Selbstabholer	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Frontspoiler
Kindersicherheits-Paket	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortfahrwerk	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Kompensor
Komfortpaket	Ohne Lade-Dock
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Logoprojektion
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne zusätzliche Bereifung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	quattro
Motorabdeckung	Räder der Serie
N.N.N. Ausführung 1	Räder, 5-Arm, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Nebelschlussleuchten	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifenreparaturset
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	S tronic
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Seitliche Dekorfolien
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfand Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF34N1070327

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

