



BMW X3 xDrive 20 d

EZ 06/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 193.143km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X3 xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY310X0L614875	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.143km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2024 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	180 	Heckklappe	140
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige

- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Audio-Navigationssystem Business
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Licht- und Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Multifunktion für Lenkrad
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Fahrdynamik-Control
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Licht-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Variable Sportlenkung
- Abbiegeleucht
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten hinten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Performance Control


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)