



BMW 520 d

EZ 08/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 146.047km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5L31030G486482	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.047km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktionsarmlehne im Fond |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach | • Wegfahrsperrung |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht LED | • Blinkleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Alarmanlage | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fahrassistenten-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive | • Panoramadach (Glas) |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sportsitze vorn | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll) |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Sprachbediensystem |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Dachreling schwarz |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang | • Sitzheizung vorn |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)