



Volkswagen Touran Trendline BMT

EZ 06/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 171.172km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline BMT [DE - Van5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW077759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.320km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM BEIGE
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Business-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















15.06.2015	0603	ATE00380 3	02	01	0077/04400	166
M1	AC		04397-04494		1794	-
VWVZZZ1TZFW077759	1		1819-1894		01544	-
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1T			0121	002180		002180
CAYCAC			01140	01100		
FM6FM62S0267MJS5N1VR2SO			01140	01100		
TOURAN			70	02375		71
VOLKSWAGEN-VW			01500	0750	005	
FZ Z PERS BEF B 8 SPL				195/65 R15 91T		
KOMBILIMOUSINE				195/65 R15 91T		
715/2007*195/2013J						
EURO5, J.Pi/Ci, M, N1 I				e1*2001/116*0211*35		
DIESEL				01.10.2014	K	EL824795
0002	35J0	01598				
F. 1/F. 2+0 U. 7.2/8.2+0 B ANHÄNGEBETRIEB*O. 1:1800 BIS						
8% STEIG*TECHN ZUL GES-MASS D ZUGKOMBINATION 3680KG						
*BIS 8% STEIG. 3980*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP						
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG.ERS						
IZUL *VWAHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 15.06.						
2015*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Verformung, Rost, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)