



Mini Cooper S Cabrio Highgate

EZ 08/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 162.779km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Cooper S Cabrio Highgate [DE - Ca2 Cooper S EU5, Highgate, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WMWZP31050T661022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.802km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	80
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Brushed Alloy
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ICED CHOCOLATE METALLIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| • Sportsitze vorn | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Always-Open-Timer |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Ausstattungs-Paket: Always Open | • Ausstattungs-Paket: Wired |
| • Blinkleuchten Weiß | • Chrome-Line Exterieur |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Color-Line |
| • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) | • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport Button |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Windschutz (Cabrio) |
| • Armauflage vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Sitzheizung vorn |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Navigationssystem | • Sprachbediensystem |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Xenon-Scheinwerfer | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.08.2013	0005	ATU000906	2	1	135/5500	225
M1	AE		3729-3729		1683-1683	
WMWZP31050T661022		3	1414-1414		1305-1305	
MINI						
UKL-C			139	1660	1660	
ZP31			885	795		
5HOC0			885	795		
			80	3750	74	
Cooper S Cabrio						
BAYER.MOT.WERKE-BMW			195/55 R16 87V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 87V			
Kabrio-Limousine						
715/2007*566/2011J			Braun			
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0369*08			
Benzin			25.01.2013			
0001	35J0	1598				

DEKRA

Freis und Handelsamt Hamburg

281 21418893

Europäische Gemeinschaft

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG-TYPEATTEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG-TYPEATTEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG-TYPEATTEST

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)