



Mercedes-Benz E 220 d

EZ 03/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 180.487km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6, Exclusive, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132041A155610	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.487km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 179.425km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Avantgarde Interieur |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent | • Fußmatten Velours |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • Multibeam LED |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Surround-System Burmester | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Zeituhr (Analog) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der App ORCC ausgetauscht wurden.

ORCC wurde von der Carls Solutions GmbH & Co. KG im Auftrag des TÜV NORD erstellt.

FIN Kilometerstand: Erstzul. Herstell. Fahrzeugtyp: Fahrzeugmodell: Bezug: Kilometer: Report ID: Alarm ID:	WDD2132041A155610 176.754 km 01.01.2016, 14:35 Mercedes E-Class E-Class 213 213 Mercedes WDD2132041A155610 176.754 km	48 48	1 (2%) 1 (2%)
---	--	------------------------	--------------------------------

Dieser Bericht enthält die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse. Die Daten sind die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse. Die Daten sind die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse.

Systeme und Funktionen

Systeme und Funktionen

Es wurden keine Systeme und Funktionen gefunden.

Dieser Bericht ist eine Kopie des Originals.

FIN-Check & KM-Kontrolle Prüfbericht

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der App ORCC ausgetauscht wurden.

ORCC wurde von der Carls Solutions GmbH & Co. KG im Auftrag des TÜV NORD erstellt.

FIN Kilometerstand: Erstzul. Herstell. Fahrzeugtyp: Fahrzeugmodell: Bezug: Kilometer: Report ID: Alarm ID:	WDD2132041A155610 176.754 km 01.01.2016, 14:35 Mercedes E-Class E-Class 213 213 Mercedes WDD2132041A155610 176.754 km	11 11	0 (0%) 0 (0%)
---	--	------------------------	--------------------------------

Dieser Bericht enthält die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse. Die Daten sind die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse. Die Daten sind die Daten der Fehlerspeicher und die Daten der Fehlerspeicher-Analyse.


Systeme und Funktionen

Systeme und Funktionen

Es wurden keine Systeme und Funktionen gefunden.

Dieser Bericht ist eine Kopie des Originals.







Hauptuntersuchung gemäß § 29 StrVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Bericht-Nr. P087354601491
vom 04.06.2026, 10:28
HU-Profilriff. Sa+deSEg 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiederführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2028.

(3) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Peter Jan Steinf Franz
Steinf und Gesellschaft

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. MH-1-01-0279-63 am 04.06.2026 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte Bremsanlage					BBA		FBA			
Achse	li.	re.	B	F min	Ant	Ant min	li.	re.		
	daN	daN	daN	%	%	daN	daN	daN		
1	310	303	37,0	322	66,0	52,4				
2	239	226	35,0	234	34,0	18,5	342	172		

Abbremsung z = 20,94

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)