



Audi A6 Limousine

EZ 10/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 258.090km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TFSI quattro EU5, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G7CN057955	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.090km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 299 PS (220 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.024km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	485 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	490 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	230 	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--|---|
| • Motor 3,0 Ltr. - 220 kW V6 24V TFSI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: HAVANNASCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audi music interface |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Durchladeeinrichtung mit Skisack | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Head-up-Display | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel dunkelbraun |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Komfortsitze vorn inkl. Memory | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbelüftung vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Standheizung |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













19.10.2011	0588	ARE000093	2	2	220/5250	250
M1	AA		4915-5047		1874	
WAUZZZ4G7CND57955		8	1445-1465		1815-1815	
AUDI				85		
4G			190	2350		2350
1CGWBQ1			1230	1250		
QD7B5037R4G72S57MGEM2			1230	1250		
			73	3		72
AUDI A6			2100	750		5
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz z Pers.bef b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Limousine						
715/2007*E92/2008F			Braun			8
EURO5-F P/CI: M, M1 I			e1*2007/46*0436*04			
Benzin			30.06.2011			GM427J58
0001	35FD	2935				
F 1/F 2 +80 U 7.2/8 2 +80 B.ANH.BETR.*O 1-2100 BIS 8%S						
TEIG.*ZUL.GES.GEW.D.ZUG.MAX.4530KG*WW.AHK.LT.ETG.*DATU						
M.ZUR.EMISSIONSKLASSE.19.10.2011*						

[illegible]

Service-Mechanik	Service-Mechanik	Service-Mechanik	Service-Mechanik
Audi LongLife Service: ☐ / New ☒ / Wechsel ☐ / Inspektion	Audi LongLife Service: ☐ / New ☐ / Ölwechsel ☐ / Inspektion	Audi LongLife Service: ☐ / New ☒ / Ölwechsel ☐ / Inspektion	Audi LongLife Service: ☐ / New ☒ / Ölwechsel ☒ / Inspektion
Audi Inspektions Service: ☐ / New ☒ / Ölwechsel ☒ / Inspektion	Audi Inspektions Service: ☐ / New ☒ / Ölwechsel ☐ / Inspektion	Audi Inspektions Service: ☐ / New ☐ / Ölwechsel ☒ / Inspektion	Audi Inspektions Service: ☐ / New ☐ / Ölwechsel ☒ / Inspektion
Zusatzarbeiten: ☐ / New ☒ Bremsscheibe ☒ Scheiben ☐ Wachs- und Polierarbeiten ☐ Motorölwechsel ☐ Zahnradöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel Öl ☐ Pleuell-Öl- und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ / New ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☐ Wachs- und Polierarbeiten ☐ Motorölwechsel ☐ Zahnradöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel Öl ☐ Pleuell-Öl- und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ / New ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Wachs- und Polierarbeiten ☐ Motorölwechsel ☐ Zahnradöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel Öl ☐ Pleuell-Öl- und Filter	Zusatzarbeiten: ☐ / New ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Wachs- und Polierarbeiten ☐ Motorölwechsel ☐ Zahnradöl ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Pleuel Öl ☐ Pleuell-Öl- und Filter
Ein-Stand Rechnungswert: 246,183 Mehr- / Wenigerbetrag: 246,183 Nettobetrag: 246,183 Datum: 26.06.24	Ein-Stand Rechnungswert: 246,183 Mehr- / Wenigerbetrag: 246,183 Nettobetrag: 246,183 Datum: 26.06.24	Ein-Stand Rechnungswert: 246,183 Mehr- / Wenigerbetrag: 246,183 Nettobetrag: 246,183 Datum: 26.06.24	Ein-Stand Rechnungswert: 246,183 Mehr- / Wenigerbetrag: 246,183 Nettobetrag: 246,183 Datum: 26.06.24

Service-Nachweise	Service-Nachweise	Service-Nachweise	Service-Nachweise
Audi LongLife Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi LongLife Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi LongLife Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi LongLife Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion
Audi Inspektions Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi Inspektions Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi Inspektions Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion	Audi Inspektions Service ☐ 1. Nach ☒ 2. Ölwechsel ☒ 3. Inspektion
Zusatzarbeiten: ☐ 1. Nach ☐ 2. Brennstoffsystem ☐ 3. Ölwanne ☒ 4. Ölwanne und Polierarbeiten ☐ 5. Motorölwechsel ☐ 6. Ölwanne ☐ 7. Ölwanne ☐ 8. Ölwanne ☐ 9. Ölwanne	Zusatzarbeiten: ☐ 1. Nach ☐ 2. Brennstoffsystem ☐ 3. Ölwanne ☒ 4. Ölwanne und Polierarbeiten ☐ 5. Motorölwechsel ☐ 6. Ölwanne ☐ 7. Ölwanne ☐ 8. Ölwanne ☐ 9. Ölwanne	Zusatzarbeiten: ☐ 1. Nach ☐ 2. Brennstoffsystem ☐ 3. Ölwanne ☒ 4. Ölwanne und Polierarbeiten ☐ 5. Motorölwechsel ☐ 6. Ölwanne ☐ 7. Ölwanne ☐ 8. Ölwanne ☐ 9. Ölwanne	Zusatzarbeiten: ☐ 1. Nach ☐ 2. Brennstoffsystem ☐ 3. Ölwanne ☒ 4. Ölwanne und Polierarbeiten ☐ 5. Motorölwechsel ☐ 6. Ölwanne ☐ 7. Ölwanne ☐ 8. Ölwanne ☐ 9. Ölwanne
Km-Stand: 15126 Rechnungsnummer: 1385 Werkstatt: Zentrum München Adresse: 80334 München Telefon: 089 126 98 20 Fax: 089 126 98 21 E-Mail: info@zentrum-muenchen.de	Km-Stand: 138532 Rechnungsnummer: 110106 Werkstatt: Zentrum München Adresse: 80334 München Telefon: 089 126 98 20 Fax: 089 126 98 21 E-Mail: info@zentrum-muenchen.de	Km-Stand: 152631 Rechnungsnummer: 11270 Werkstatt: Kfz-Werkstatt Ramis Adresse: 47186 Duisburg Telefon: 0203 44 014 128 Fax: 0203 44 014 129	Km-Stand: 11270 Rechnungsnummer: 11270 Werkstatt: Kfz-Werkstatt Ramis Adresse: 47186 Duisburg Telefon: 0203 44 014 128 Fax: 0203 44 014 129



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)