



Citroen Berlingo Multispace Exclusive

EZ 01/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 131.935km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Multispace Exclusive [DE - Van5 1.6 VTi 120 EU5, Multispace Exclusive, 2009 - 2012]		
Kategorie Van	FIN VF77J5FS09J331323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.935km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

• Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)	• Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
• Kopf-Airbag-System	• Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
• Modutop (Dachstausystem)	• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür links mit Ausstellfenster
• Schiebetür rechts mit Ausstellfenster	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten abgedunkelt	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel anklappbar, beide	• Außenspiegel elektr. verstellbar, links
• Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts	• Einparkhilfe hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe (Sun-Protect)
• Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar	• Komfort-Paket
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: My Way
• Park-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.01.2010	3001	AJE0000TX	2	1	88/ 6000	177
M1	VF77J5FS09J331323	AF	4380	1810		
CITROEN			1801-1862	1480		
7400000			169	2000	2000	
7J5FS*			1140	950		
7J5FSO			1140	950		
			84	3750	74	
BERLINGO			1300	740	5	
CITROEN (F)			195/65R15 91T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15 91T			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*692/2008A						
EUR05:A7PIZCI: M. N1 I			rot	3		
Benzin			e2*2001/116*0366*05			
0001	35AD	1598	22.07.2009	KW	05179406	
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3000KG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)