



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 08/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 99.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052401F441357	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.937km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Dachreling (Aluminium) |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Business Plus |
| • Avantgarde Interieur | • Fahrassistenz-Paket: Spur |
| • Fußmatten Velours | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Spiegel-Paket |
| • Tempomat | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Getränkehalter vorn | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Sitzheizung vorn | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Innenraumlicht-Paket | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Lenkrad (Leder) |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)